

TESTPROTOKOLL - Personbil

Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro S Tronic 367hp 2021
GRÖN

 Mätarställning 8 701 ml	 Antal brukare 2	Moms -	Fordonsskatt 360 kr	 Kaross Kombi	Växellåda Automat	Direktimport Nej
 Drivmedel 1 Hybrid E/Bensin	Drivmedel 2 EI	Elektrisk läge Plug-In Laddhybrid	Motoreffekt 252 HK/ 185 kW	CO2	Miljöklass / Euroklassning Laddhybrid	
 Modellår 2021	Fordonsslag PB	Färg på fordon: GRÖN (Metallic)	Klädsel Skins, Svart	Garanti		
 Servicebok Digital, Full servicehistorik	Full servicehistorik Ja	Senaste service	Nästa service 240	Serviceavtal Nej	Kamrem	
 Senast besikt. 2024-01-12 6 349 mil	Nästa besiktning 2026-01-31	Nycklar 1	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok Infällbart drag	



Skick

Motor/Växellåda	✓
Service	✓
Elektrisk/hybrid	✓
Chassi	✓
Framvagn/bakvagn	✓
Kommunikation	✓
Lampor	✓
Lås/Fjärr	✓
Bromsar	✓
Styrsystem	✓
Däck & fälg	✓
Karosseri	⚠
Extrautrustning	✓
Interiör	✓
Rekonditioneringsbehov	✓
Leasing	✓
Övrigt	✓
Checklistan fullt utförd	✓

Din Bil Skadekatalog Egna märken - Audi-3

Anmärkningar
6.5 Står på vinterhjul JA
7.1 Vindruta Byte av ruta :: Byte av vindruta
7.4.2 Stötfångare bak Repor :: Lack - enbart omlackering (2+)
7.4.6 Bakdörr vänster Dörruppslag :: Spot repair 3000 kr

Kompletterande upplysningar


Helhetsbedömning 8 / 10

Personuppgifter (fordonets ägare, epost, telefonnummer samt innehavare av trafikförsäkring) lagras i InternalCars-systemet högst 6 månader såvida inte kontrakt om köp upprättas. :: 2025-03-10 17:09

Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.internalcars.com

TESTPROTOKOLL - Personbil

AL di A6 Avant 55 TFSI e quattro S Tronic 367hp 2021 GRÖN



Utrustning

Sommardäck fram:
VF: 4mm, HF: 4mm

Sommardäck bak:
VB: 4mm, HB: 4mm



Däck

Fälgtyp
19 tum Lättmetall
Däcktyp
Sommardäck

Sommardäck(monterad)

Vänster




Vinterdäck (medföljer ej)

Fälgtyp

Vänster

Däcktyp



Checklista

✓ Provkörning, en hastighet	✓ Chk kaross	✓ Chk inredning	✓ Chk underrede
✓ Chk hjul bromsar	✓ Chk motor	✓ Chk tillbehör	✓ Chk media AC etc
✓ Chk service	✓ Chk besiktning	✓ Chk aktioner	



Bilder



10A.5 - Mätarställning



Skadebilöer



7.1 - Vindruta
Byte av ruta :: Byte av vindruta



7.4.2 - Stötfångare bak
Repor :: Lack - enbart omlackering (2+)



7.4.6 - Bakdörr vänster
Dörruppslag :: Spot repair 3000 kr