



Audi A4 Avant '15

A4 Av.35 TFSI 110 5d

FIN	WAUZZF43NA046691
Kennzeichen	M-J2729
Erstzulassungsdatum	22.06.2022
Fahrzeugfarbe	Grau
Raucherfahrzeug	Nein

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WAUZZF43NA046691
Karosserietyp	Kombi
Anzahl Türen	5
Erstzulassungsdatum	22.06.2022
Kraftstoffart	Hybrid Benzin
Marke	Audi
Modell	A4 Avant '15
Antriebsart	Frontantrieb

Gesamtanzahl der Sitze	5
Getriebe	Schaltgetriebe
Gänge	7
Interieurfarbe	Grau
Fahrzeugfarbe	Grau
Metallic-Lackierung	Ja
Polsterart	Leder

AUFTAGSDetails

Kunden	Arval Deutschland (NEW)
Inspektion - ID	8624690

Begutachtungsdatum	08.07.2025 12:18:21
Inspektionsort	ARS Altmann AG Automobillogistik - Niederlassung Eitting

KOSTENÜBERSICHT

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode	Nettokosten
5 Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren	461,27 €
1 Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren	301,65 €
4 Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren	272,31 €
Gesamtkosten			1.035,23 €

ZWISCHENSUMME (exkl. MwSt.)

693,96 €

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Betriebsanleitung	Ja
Originalschlüssel	Ja		

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Dachreling	Ja	Einparkhilfe vorn	Ja
Tempomat	Ja	Einparkhilfe hinten	Ja
Multifunktionslenkrad	Ja	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Sitzheizung vorne	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer Halogen
Schiebedach elekt.	Ja		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	5,0 mm	Michelin	205/65 R 16 92 H	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5,0 mm	Michelin	205/65 R 16 92 H	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	6,0 mm	Michelin	205/65 R 16 92 H	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	6,0 mm	Michelin	205/65 R 16 92 H	Sommer	Aluminium	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden




1 | Stoßfänger vorne

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Stoßfänger hinten

Typ	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Einstiegsschweller hinten rechts

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



FAHRZEUGBILDER

