

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1617583
Auftrag vom: 27.12.2024 / 09:55 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2022096017

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 2.370,00 €

Minderwerte gesamt: 2.330,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 20.01.2025 / 18:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	0588 / BQW	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	SUV	Hersteller:	Audi
Modell:	Q5 40 2.0 TDI quattro S line (EURO 6d)	Erstzulassung:	20.10.2022
Nächste HU (Hauptuntersuchung):	09.2025	Anzahl Türen:	5
Motorart:	Reihe	Emissionsgruppe:	Euro 6d
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	150,0 KW
Hubraum:	1.968 ccm	Antriebsart:	Diesel
Antriebskonzept:	Allradantrieb	Getriebeart:	Automatik
Anzahl Schaltstufen:	7	Laufleistung abgelesen:	32313 km
Laufleistung geschätzt:	32313 km		

Farbe außen

Farbe außen:	Ibisweiß	Lackart:	uni (2-Schicht)
---------------------	----------	-----------------	-----------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag nicht vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	235/65 R 17,0	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	8,0 mm
Vorderachse rechts	235/65 R 17,0	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	8,0 mm
Hinterachse links	235/65 R 17,0	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	8,0 mm
Hinterachse rechts	235/65 R 17,0	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	8,0 mm

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	235/60 R 18,0 - -	Pirelli	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	8,0 mm
2	235/60 R 18,0 - -	Pirelli	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	8,0 mm
3	235/60 R 18,0 - -	Pirelli	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	8,0 mm
4	235/60 R 18,0 - -	Pirelli	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	8,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	verschmutzt	Sichtverhältnisse:	eingeschränkt
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	03.09.2024
Letzte Inspektion (km-Stand):	23585	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	1/4		
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Dachgepäckträger	vorhanden		

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Verglasung	1.620,00 €	1.620,00 €
Fahrzeugfront, Frontscheibe, Steinschlag, erneuern	1.620,00 €	1.620,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	120,00 €	120,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	300,00 €	260,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
rechte Seite, Blende Radlauf hinten rechts, verkratzt, lackieren	300,00 €	260,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	130,00 €	130,00 €
Fahrzeug, Sommerreifen im FZ, Felge , Kratzer, Smart Repair	130,00 €	130,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	200,00 €	200,00 €
Fahrzeugzubehör, Zulassungsbescheinigung Teil I, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	200,00 €	200,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 27 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.