

Kenteken	2BHU171
Merk Model	Audi Q5 Sportback Business S-Line 35 2.0TDi 163pk/cv 5p S-Tronic
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	1/12/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
17/06/25	92.125	batterij	Vervangen
17/06/25	92.125	diagnose	Uitvoeren
17/06/25	92.125	gasveer	Vervangen
17/06/25	92.125	klein materiaal	
17/06/25	92.125	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
17/06/25	92.125	luchtfILTER	Vervangen
17/06/25	92.125	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
17/06/25	92.125	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
17/06/25	92.125	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
17/06/25	92.125	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
17/06/25	92.125	waterafvoer open dak	Reinigen
12/06/24	66.291	banden	Uitvoeren
12/06/24	66.291	wiel balanceren	N.v.t.
8/04/24	62.054	batterij	Vervangen
8/04/24	62.054	brandstof hoofdfilter	Vervangen
8/04/24	62.054	klein materiaal	
8/04/24	62.054	luchtfILTER interieur	Vervangen
8/04/24	62.054	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
8/04/24	62.054	remblokken achter	Vervangen
8/04/24	62.054	remblokken vooraan	Vervangen
8/04/24	62.054	remvloeistof	Vervangen
8/04/24	62.054	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
8/04/24	62.054	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
8/04/24	62.054	versnellingsbakolie	Vervangen
8/04/24	62.054	waterafvoer open dak	Reinigen
5/02/24	57.188	banden	Uitvoeren
5/02/24	57.188	wiel balanceren	N.v.t.
30/05/23	39.199	banden	Uitvoeren
30/05/23	39.199	wiel balanceren	N.v.t.
22/05/23	38.965	bandherstelling	Repareren
13/02/23	30.219	klein materiaal	Uitvoeren
13/02/23	30.219	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
13/02/23	30.219	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
13/02/23	30.219	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
2/12/22	25.314	controle niveaus	Uitvoeren
2/12/22	25.314	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
29/03/22	6.952	bandherstelling	Repareren
22/12/21	1.001	banden	Uitvoeren
22/12/21	1.001	wiel balanceren	N.v.t.