

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 14.04.2025
Protokollnummer: 39309105



WAUZZZFZ6NP046256

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	81.007 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	15 Monat(e)
Typ/Modell	Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik	HU	
Fahrgestellnummer	WAUZZZFZ6NP046256	Leistung / Hubraum	/ 0 ccm
Erstzulassung	19.07.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Zubehör) - verkratzt / verschürt - kein Abzug
2	Interieur	Hutablage (Befestigung links Fehlt) - erneuern
3	Tür hinten rechts	Zierleiste unten - Kratzer - Smart Repair
4	2.Radsatz	1 Reifen (21") - beschädigt - erneuern
5	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen (Sommerradsatz 21") - verkratzt / verschürt - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101T	Pirelli	Winterreifen (mit Notlauf)	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	255/50 R19 103T	Pirelli	Winterreifen (mit Notlauf)	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Aukontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 14.04.2025
Protokollnummer: 39309105



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/45 R21 101T	Bridgestone	Sommerreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	255/40 R21 102T	Bridgestone	Sommerreifen (mit Notlauf)	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaanlage
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Aukontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 14.04.2025
Protokollnummer: 39309105



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
Typ/Modell	Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik	Laufleistung (abgelesen)	81.007 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZFZ6NP046256	Erstzulassung	19.07.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 14.04.2025
Protokollnummer: 39309105



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsphotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Zubehör) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Interieur: Hutablage (Befestigung links Fehlt) - erneuern



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Zierleiste unten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Zubehör) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Zierleiste unten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Reifen (21") - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Reifen (21") - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen (Sommerradsatz 21") - verkratzt / verschürt - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen (Sommerradsatz 21") - verkratzt / verschürt - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen (Sommerradsatz 21") - verkratzt / verschürt - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen (Sommerradsatz 21") - verkratzt / verschürt - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen (Sommerradsatz 21") - verkratzt / verschürt - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Aukontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 14.04.2025
Protokollnummer: 39309105



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen
(Sommerradsatz 21") - verkratzt / verschürt - Wertminderung

Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott