

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| <b>Kenteken</b>       | 2ABR076                                     |
| <b>Merk Model</b>     | Audi E-tron 55 Advanced Quattro 408pk/cv 5p |
| <b>Brandstofsoort</b> | Elektrisch                                  |
| <b>Datum deel1</b>    | 11/02/21                                    |

| Datum reparatie | Kilometerstand | Reparatie omschrijving              | Bewerking        |
|-----------------|----------------|-------------------------------------|------------------|
| 26/10/23        | 64.082         | airco systeem reiniging             | Uitvoeren        |
| 26/10/23        | 64.082         | batterij                            | Vervangen        |
| 26/10/23        | 64.082         | klein materiaal                     | Uitvoeren        |
| 26/10/23        | 64.082         | luchtfilter interieur               | Vervangen        |
| 26/10/23        | 64.082         | Onderhoudsbeurt (variabel interval) | Uitvoeren        |
| 26/10/23        | 64.082         | remvloeistof                        | Vervangen        |
| 26/10/23        | 64.082         | ruitenswisserrubber achter          | Vervangen        |
| 26/10/23        | 64.082         | ruitenswisserrubber vooraan         | Vervangen        |
| 26/10/23        | 64.082         | ruitenswisservloeistof              | Bijvullen/-laden |
| 17/10/22        | 40.303         | bandherstelling                     | Repareren        |
| 2/08/22         | 34.522         | veiligheidsgordel                   | Uitvoeren        |
| 13/07/22        | 31.483         | airco systeem reiniging             | Uitvoeren        |
| 13/07/22        | 31.483         | klein materiaal                     | Uitvoeren        |
| 13/07/22        | 31.483         | Onderhoudsbeurt (variabel interval) | Uitvoeren        |
| 13/07/22        | 31.483         | ruitenswisserrubber achter          | Vervangen        |
| 13/07/22        | 31.483         | ruitenswisserrubber vooraan         | Vervangen        |
| 26/02/21        | 587            | banden                              | Uitvoeren        |
| 26/02/21        | 587            | wiel balanceren                     | N.v.t.           |