

Kenteken	1YAK073
Merk Model	Audi A3 Sportback 35 1.5TFSi 150pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	30/06/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
8/08/25	126.072	bandherstelling	Repareren
3/03/25	124.605	transfer voor de banden aangevaagd	Uitvoeren
12/12/24	118.568	klein materiaal	
12/12/24	118.568	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
12/12/24	118.568	luchtfILTER	Vervangen
12/12/24	118.568	luchtfILTER interieur	Vervangen
12/12/24	118.568	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
12/12/24	118.568	remvloeistof	Vervangen
12/12/24	118.568	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
12/12/24	118.568	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
12/12/24	118.568	ruitenswisservloeistof	Bijvullen/-laden
30/10/24	108.530	bandherstelling	Repareren
23/04/24	93.598	banden	Uitvoeren
23/04/24	93.598	wiel balanceren	N.v.t.
10/10/23	79.548	banden	Uitvoeren
10/10/23	79.548	wiel balanceren	N.v.t.
11/09/23	77.585	bougie	Vervangen
11/09/23	77.585	klein materiaal	Uitvoeren
11/09/23	77.585	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
11/09/23	77.585	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
11/09/23	77.585	remblokken achter	Vervangen
11/09/23	77.585	ruitenswisservloeistof	Bijvullen/-laden
30/08/23	0	Expertise kosten	Uitvoeren
20/03/23	0	controle niveaus	Uitvoeren
28/03/22	36.007	batterij	Vervangen
28/03/22	36.007	klein materiaal	Uitvoeren
28/03/22	36.007	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
28/03/22	36.007	luchtfILTER interieur	Vervangen
28/03/22	36.007	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
28/03/22	36.007	remvloeistof	Vervangen
28/03/22	36.007	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
28/03/22	36.007	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
28/03/22	36.007	ruitenswisservloeistof	Bijvullen/-laden