



AUDI A3

A3 35 TFSI LIMO

FIN	WAUZZGY9RA103712
Kilometerstand	39.108 km
Erstzulassungsdatum	29.04.2024

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	22.08.2025 06:22:46	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Düren
--------------------	---------------------	----------------	-------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WAUZZGY9RA103712	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	39.108 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Limousine	Gänge	6
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	29.04.2024	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Hybrid Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	AUDI	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	A3	Polsterart	Teilleder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Multifunktionslenkrad	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Navigation	Ja
Dachreling	Nein	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Einparkhilfe hinten	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Einparkhilfe vorn	Ja	Tempomat	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	3,0 mm	Nexen	225/45 R 17 91 Y	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	3,0 mm	Nexen	225/45 R 17 91 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	3,0 mm	Nexen	225/45 R 17 91 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	3,0 mm	Nexen	225/45 R 17 91 Y	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	3,0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium	-
-	-	3,0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium	-
-	-	4,0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium	-
-	-	4,0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden



2 | Tür vorne links

	Delle(n)
Typ	>2 cm - 3 cm
Schweregrad	Instandsetzen + lackieren
Reparaturmethode	Bei Inspektion festgestellt
Ursache	

Innenschäden



1 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

162,12 €

KOMMENTARE

ⓘ Allgemeiner Hinweis

Servicenachweis fehlt

Fahrzeuggbilder

