

Kenteken	2BCC952
Merk Model	BMW 518d Touring (G31) 2.0d 150pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	28/09/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
27/06/25	153.662	batterij	Vervangen
27/06/25	153.662	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
27/06/25	153.662	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
27/06/25	153.662	klein materiaal	
27/06/25	153.662	service brandstoffilter	Uitvoeren
27/06/25	153.662	service luchtfilter	Uitvoeren
27/06/25	153.662	service motorolie	Uitvoeren
23/05/25	148.505	recup stock	Uitvoeren
11/02/25	135.652	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
11/02/25	135.652	klein materiaal	
11/02/25	135.652	remblokken achter	Vervangen
11/02/25	135.652	remblokken vooraan	Vervangen
28/11/24	128.581	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
28/11/24	128.581	klein materiaal	
28/11/24	128.581	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
28/11/24	128.581	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
28/11/24	128.581	service microfilter	Uitvoeren
28/11/24	128.581	service motorolie	Uitvoeren
5/04/24	102.143	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
5/04/24	102.143	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
5/04/24	102.143	klein materiaal	Uitvoeren
5/04/24	102.143	remvloeistof	Vervangen
5/04/24	102.143	service luchtfilter	Uitvoeren
5/04/24	102.143	service microfilter	Uitvoeren
5/04/24	102.143	service motorolie	Uitvoeren
4/09/23	79.090	batterij	Vervangen
4/09/23	79.090	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
4/09/23	79.090	service brandstoffilter	Uitvoeren
4/09/23	79.090	service microfilter	Uitvoeren
4/09/23	79.090	service motorolie	Uitvoeren
11/01/23	51.349	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
11/01/23	51.349	service luchtfilter	Uitvoeren
11/01/23	51.349	service microfilter	Uitvoeren
11/01/23	51.349	service motorolie	Uitvoeren
1/06/22	25.131	service microfilter	Uitvoeren
1/06/22	25.131	service motorolie	Uitvoeren
14/05/22	23.036	bandherstelling	Repareren
20/10/21	2.582	banden	Uitvoeren
20/10/21	2.582	wiel balanceren	N.v.t.