

Voertuiggegevens

Merk **BMW** Kentekenplaat **T498JN**
Model **5-Serie Touring** 1e ternaamstelling **03/07/2023**
Versie **530e Business Edition Plus**
Chassisnummer **WBA11CG000CM76673**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **86367**

Datum & plaats van inspectie

Datum 14/07/2025 7:32:47
Adres Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				1496,61	-448,98	1047,63
63044978	Scherm A L	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)	738,71	-221,61	517,10
63044975	Interieur	Vlek	Reinigen	185,90	-55,77	130,13
63044980	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	143,00	-42,90	100,10
63044981	Velg A R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	143,00	-42,90	100,10
63044977	Velg A L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	143,00	-42,90	100,10
63044976	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	143,00	-42,90	100,10
63044974	Onderhoudsboek	Ontbreekt	Vervangen		Niet doorbelast	
63044979	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN 1496,61 €
NIET IN REKENING GEBRACHT **-448,98 €**

DOOR TE BELASTEN KOSTEN 1047,63 €

Schades zonder groep

63044978 Scherm A L Deuk(en) Herstellen en spuiten (compleet)



63044975 Interieur Vlek Reinigen



63044980 Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63044981 Velg A R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63044977 Velg A L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63044976 Velg V L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63044974	Onderhoudsboek	Ontbreekt	Vervangen
----------	----------------	-----------	-----------

63044979	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)
----------	----------	-----------	----------------------------------

