

Kenteken	2CBF999
Merk Model	BMW X1 (F48) 18i sDrive 1.5i 136pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	19/05/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
25/08/25	100.511	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
25/08/25	100.511	klein materiaal	
25/08/25	100.511	remblokken vooraan	Vervangen
5/06/25	93.321	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
5/06/25	93.321	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
5/06/25	93.321	bougie	Vervangen
5/06/25	93.321	controle niveaus	Uitvoeren
5/06/25	93.321	klein materiaal	Uitvoeren
5/06/25	93.321	Koppeling compleet	Vervangen
5/06/25	93.321	service luchtfilter	Uitvoeren
5/06/25	93.321	service microfilter	Uitvoeren
5/06/25	93.321	service motorolie	Uitvoeren
5/06/25	93.321	vliegwielen	Vervangen
3/06/25	93.321	pechverhelping	Uitvoeren
1/06/25	93.321	pechverhelping	Uitvoeren
30/04/25	91.112	banden	Uitvoeren
30/04/25	91.112	wiel balanceren	N.v.t.
17/02/25	86.192	batterij	Vervangen
17/02/25	86.192	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
17/02/25	86.192	klein materiaal	
17/02/25	86.192	remvloeistof	Vervangen
17/02/25	86.192	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
5/09/24	73.803	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
5/09/24	73.803	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
5/09/24	73.803	klein materiaal	
5/09/24	73.803	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
5/09/24	73.803	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
5/09/24	73.803	service microfilter	Uitvoeren
5/09/24	73.803	service motorolie	Uitvoeren
5/09/24	73.803	universele lampen	Vervangen
3/01/24	48.141	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
3/01/24	48.141	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
3/01/24	48.141	bougie	Vervangen
3/01/24	48.141	klein materiaal	
3/01/24	48.141	remblokken achter	Vervangen
3/01/24	48.141	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
3/01/24	48.141	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
3/01/24	48.141	service luchtfilter	Uitvoeren
3/01/24	48.141	service microfilter	Uitvoeren
3/01/24	48.141	service motorolie	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
31/10/23	39.332	banden	Uitvoeren
31/10/23	39.332	wiel balanceren	N.v.t.
23/10/23	38.761	wiel balanceren	N.v.t.
2/10/23	36.803	controle niveaus	Uitvoeren
2/10/23	36.803	remblokken vooraan	Vervangen
10/08/23	0	Expertise kosten	Uitvoeren
31/07/23	30.183	banden	Uitvoeren
31/07/23	30.183	wiel balanceren	N.v.t.
5/05/23	21.816	ruitwisserrubber achter	Vervangen
5/05/23	21.816	ruitwisserrubber vooraan	Vervangen
5/05/23	21.816	service microfilter	Uitvoeren
5/05/23	21.816	service motorolie	Uitvoeren