

Kenteken	1XQY531
Merk Model	BMW X1 (F48) 18i sDrive 1.5i 136pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	12/03/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
18/08/25	0	Expertise kosten	Uitvoeren
7/03/25	139.942	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
7/03/25	139.942	klein materiaal	
7/03/25	139.942	remvloeistof	Vervangen
7/03/25	139.942	service microfilter	Uitvoeren
7/03/25	139.942	service motorolie	Uitvoeren
25/07/24	126.430	controle niveaus	Uitvoeren
25/07/24	126.430	klein materiaal	Uitvoeren
25/07/24	126.430	remblokken achter	Vervangen
8/11/23	114.478	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
8/11/23	114.478	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
8/11/23	114.478	bougie	Vervangen
8/11/23	114.478	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
8/11/23	114.478	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
8/11/23	114.478	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
8/11/23	114.478	service luchtfilter	Uitvoeren
8/11/23	114.478	service microfilter	Uitvoeren
8/11/23	114.478	service motorolie	Uitvoeren
3/10/23	111.583	controle niveaus	Uitvoeren
3/10/23	111.583	diagnose	Uitvoeren
3/10/23	111.583	krukaspoelie	Vervangen
3/10/23	111.583	vervangwagen voor assistance via vervoer N.v.t.	
14/02/23	86.643	remvloeistof	Vervangen
14/02/23	86.643	service microfilter	Uitvoeren
14/02/23	86.643	service motorolie	Uitvoeren
9/01/23	82.796	controle niveaus	Uitvoeren
30/11/22	77.162	controle niveaus	Uitvoeren
15/06/22	58.219	batterij	Vervangen
15/06/22	58.219	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
15/06/22	58.219	bougie	Vervangen
15/06/22	58.219	remblokken achter	Vervangen
15/06/22	58.219	service luchtfilter	Uitvoeren
15/06/22	58.219	service microfilter	Uitvoeren
15/06/22	58.219	service motorolie	Uitvoeren
7/06/22	0	Expertise kosten	Uitvoeren
25/03/22	50.491	controle niveaus	Uitvoeren
4/08/21	29.297	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
4/08/21	29.297	service microfilter	Uitvoeren
4/08/21	29.297	service motorolie	Uitvoeren
5/10/20	15.500	banden	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
5/10/20	15.500	wiel balanceren	N.v.t.
3/04/20	55	BMW Serenity 2	N.v.t.