

Kenteken	1YAU911
Merk Model	BMW 520d Touring (G31) 2.0d 190pk/cv 5p xDrive Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	2/07/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
5/05/25	162.587	diagnose	Uitvoeren
5/05/25	162.587	klein materiaal	
5/05/25	162.587	NOx sensor	Vervangen
10/03/25	158.196	klein materiaal	
10/03/25	158.196	NOx sensor	Vervangen
10/03/25	158.196	stuurwiel	Vervangen
19/02/25	158.195	diagnose	Uitvoeren
23/01/25	155.810	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
23/01/25	155.810	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
23/01/25	155.810	klein materiaal	
23/01/25	155.810	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
23/01/25	155.810	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
23/01/25	155.810	service brandstoffilter	Uitvoeren
23/01/25	155.810	service luchtfilter	Uitvoeren
23/01/25	155.810	service microfilter	Uitvoeren
23/01/25	155.810	service motorolie	Uitvoeren
14/05/24	129.326	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
14/05/24	129.326	klein materiaal	Uitvoeren
14/05/24	129.326	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
14/05/24	129.326	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
14/05/24	129.326	service microfilter	Uitvoeren
14/05/24	129.326	service motorolie	Uitvoeren
27/09/23	102.970	batterij	Vervangen
27/09/23	102.970	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
27/09/23	102.970	remvloeistof	Vervangen
27/09/23	102.970	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
27/09/23	102.970	service luchtfilter	Uitvoeren
27/09/23	102.970	service microfilter	Uitvoeren
27/09/23	102.970	service motorolie	Uitvoeren
2/03/23	77.807	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
2/03/23	77.807	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
2/03/23	77.807	service brandstoffilter	Uitvoeren
2/03/23	77.807	service microfilter	Uitvoeren
2/03/23	77.807	service motorolie	Uitvoeren
22/06/22	52.742	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
22/06/22	52.742	klein materiaal	
22/06/22	52.742	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
22/06/22	52.742	service luchtfilter	Uitvoeren
22/06/22	52.742	service microfilter	Uitvoeren
22/06/22	52.742	service motorolie	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
7/10/21	25.320	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
7/10/21	25.320	service microfilter	Uitvoeren
7/10/21	25.320	service motorolie	Uitvoeren
26/10/20	55	BMW Serenity 2	N.v.t.
19/10/20	6.539	banden	Uitvoeren
19/10/20	6.539	wiel balanceren	N.v.t.