

Identification du véhicule

Marque **BMW** Immatriculation **FF-743-HT**
 Modèle **SERIE 2 ACTIVE** Date 1ère M.C. **10/04/2019**
TOURER
 Version **1.5 225XE BUSINESS DESIGN AUTO**
 N° de châssis **WBA6Y310307D76038**
 Km. compteur **96520**
 Réf. client **21569715**

Pneus Eté **205/55/17/95/V**
AVG: Michelin: 80% - ARG: Bridgestone: 30%
 Pneus Hiver **AVD: Michelin: 75% - ARD: Bridgestone: 30%**

Restitution

Date **29/04/2025 12:41:04**
 Réf. client **Athlon**



✗ N/A	Certificat immatriculation (original)	✓	Manuel d'utilisation	✓	Moteur fonctionnant
✓	Batterie fonctionnante	✓	Véhicule roulant	5	Nbre sièges
5	Nombre appuis-têtes	1	Nbre clés total	1	Nbre clés télécommandes

N° du dégât	Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût facturable
				€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
60147859	Clef de contact TC (sans insert)	Manque	Réparer/rempl. (montant forf	199,00					199,00
60147861	Pneu AVD	Hors tolérance	E - Remplacer	127,50					127,50
60147860	Pneu AVG	Hors tolérance	E - Remplacer	127,50					127,50
60147858	Intérieur	Tache	Nettoyer					59,00	59,00
60147862	Moteur	Sans dégâts	Pas de réparation						Non facturé

(1) Inspection réalisée par:

MACADAM

Macadam France 66 rue des Vanesses 95913 Roissy
CDG Cedex France

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. **513,00 €**
 TOTAL T.V.A. (20,00%) **102,60 €**

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **615,60 €**

Taux de main d'oeuvre carrosserie: 59€ HT
 Taux de main d'oeuvre peinture: 59€ HT
 Taux des ingrédients peinture: 34€ HT
 Taux de main d'oeuvre divers: 59€ HT

60147859 Clef de contact TC (sans insert) Manque Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



60147861 Pneu AVD Hors tolérance E - Remplacer



60147860 Pneu AVG Hors tolérance E - Remplacer



60147858 Intérieur Tache Nettoyer



60147862 Moteur Sans dégâts Pas de réparation

