

Kenteken	1YEC417
Merk Model	BMW 116d (F40) 1.5d 116pk/cv 5p
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	3/08/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
6/05/25	111.903	recup stock	Uitvoeren
18/12/24	105.589	banden	Uitvoeren
18/12/24	105.589	wiel balanceren	N.v.t.
17/12/24	105.585	aandrijfriemset met spanrol	Vervangen
17/12/24	105.585	pechverhelping	Uitvoeren
17/12/24	105.585	turbodruk sensor	Vervangen
17/12/24	105.585	vervangwagen voor assistance via verva	N.v.t.
3/12/24	104.570	remblokken vooraan	Vervangen
27/11/24	104.122	recup stock	Uitvoeren
22/08/24	98.580	batterij	Vervangen
22/08/24	98.580	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
22/08/24	98.580	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
22/08/24	98.580	klein materiaal	
22/08/24	98.580	remblokken achter	Vervangen
22/08/24	98.580	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
22/08/24	98.580	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
22/08/24	98.580	service luchtfilter	Uitvoeren
22/08/24	98.580	service microfilter	Uitvoeren
22/08/24	98.580	service motorolie	Uitvoeren
30/08/23	73.730	batterij	Vervangen
30/08/23	73.730	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
30/08/23	73.730	remvloeistof	Vervangen
30/08/23	73.730	service brandstoffilter	Uitvoeren
30/08/23	73.730	service microfilter	Uitvoeren
30/08/23	73.730	service motorolie	Uitvoeren
8/09/22	49.137	batterij	Vervangen
8/09/22	49.137	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
8/09/22	49.137	service luchtfilter	Uitvoeren
8/09/22	49.137	service microfilter	Uitvoeren
8/09/22	49.137	service motorolie	Uitvoeren
8/04/22	39.388	herinitialisatie TPMS (garage)	Uitvoeren
8/04/22	39.989	bandherstelling	Repareren
16/03/22	38.018	controle niveaus	Uitvoeren
6/09/21	24.201	batterij	Vervangen
6/09/21	24.201	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
6/09/21	24.201	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
6/09/21	24.201	service microfilter	Uitvoeren
6/09/21	24.201	service motorolie	Uitvoeren
13/07/21	20.642	pechverhelping	Uitvoeren
7/12/20	4.590	banden	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
7/12/20	4.590	wiel balanceren	N.v.t.
26/10/20	55	BMW Serenity 2	N.v.t.