



BMW 5ER

530E XDRIVE AUT

FIN	WBAJP91070CD29070
Kilometerstand	58.817 km
Erstzulassungsdatum	15.10.2019

AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	22.01.2025 13:30:45	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Emmering
--------------------	---------------------	----------------	----------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WBAJP91070CD29070	Antriebsart	Allrad
Kilometerstand	58.817 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Limousine	Gänge	8
Anzahl Türen	4	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	15.10.2019	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Hybrid Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	BMW	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	5er	Polsterart	Leder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDIGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Einparkhilfe hinten	Ja	Multifunktionslenkrad	Ja
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	1	Einparkhilfe vorn	Ja	Navigation	Ja
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	1	Elektrisch verstellbare Sitze VL	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Ja	Schiebedach elekt.	Nein
Dachreling	Nein	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.	Sitzheizung vorne	Ja
Doppelkabine	Nein	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Nein	Tempomat	Ja

BEREIFUNG

Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne Links	6,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium	-
Vorne Rechts	6,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium	-
Hinten Links	6,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium	-
Hinten Rechts	6,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium	-
Demontiert	5,0 mm	Pirelli	245/45 R 18 100 Y	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	5,0 mm	Pirelli	245/45 R 18 100 Y	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	5,0 mm	Pirelli	245/45 R 18 100 Y	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	5,0 mm	Pirelli	245/45 R 18 100 Y	Sommer	Aluminium	-

INNENSCHÄDEN



1 | INNENRAUM

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert	0,00 €
------------------------------	--------

FAHRZEUGBILDER

