



## BMW X3

### X3 XDRIVE30E AU

FIN	WBATS110309H76341
Kilometerstand	129.839 km
Erstzulassungsdatum	17.08.2021

## AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	26.08.2025 11:43:52	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Bremen
--------------------	---------------------	----------------	--------------------------

## FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WBATS110309H76341	Antriebsart	Allrad
Kilometerstand	129.839 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	SUV	Gänge	8
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Grau
Erstzulassungsdatum	17.08.2021	Fahrzeugfarbe	Gelb
Kraftstoffart	Hybrid Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	BMW	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	X3	Polsterart	Leder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

## DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	1	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

## GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Ja
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	1	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	<b>1</b>	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	<b>Ja</b>
Art des Navigations-Datenträgers	<b>Nicht anwendbar</b>	Multifunktionslenkrad	<b>Ja</b>
Dachreling	<b>Ja</b>	Navigation	<b>Ja</b>
Doppelkabine	<b>Nein</b>	Scheinwerfertyp	<b>Scheinwerfer LED</b>
Einparkhilfe hinten	<b>Ja</b>	Sitzheizung vorne	<b>Ja</b>
Einparkhilfe vorn	<b>Ja</b>	Tempomat	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VL	<b>Ja</b>	Wartungshistorie	<b>30/01/2025,128757</b>

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	5,0 mm	Pirelli	225/60 R 18 104 H	Winter	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5,0 mm	Pirelli	225/60 R 18 104 H	Winter	Aluminium	-
Hinten	Links	4,0 mm	Pirelli	225/60 R 18 104 H	Winter	Aluminium	-
Hinten	Rechts	4,0 mm	Pirelli	225/60 R 18 104 H	Winter	Aluminium	-

### Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	6,0 mm	Continental	245/45 R 20 103 Y	Sommer	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Continental	245/45 R 20 103 Y	Sommer	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Continental	275/40 R 20 106 W	Sommer	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Continental	275/40 R 20 106 W	Sommer	Aluminium	-

# **SCHÄDEN**

## Äußere Schäden



### 3 | Motorhaube


Typ	Steinschlag
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 4 | Stoßfänger vorne


Typ	Deformiert
Schweregrad	Ersatz
Reparaturmethode	Ersatz
Ursache	Unfallschaden 1

64668779.pdf



### 5 | Tür vorne links

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





## 6 | Seitenwand hinten links

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



## 7 | Türrahmen hinten rechts

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



## 8 | Dach

Typ	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

## Innenschäden



### 1 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

**Kommentare:** Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich



### 2 | Zündschlüssel

Typ	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

3.704,35 €

## KOMMENTARE

### ① Allgemeiner Hinweis

KVA Macadam

# Fahrzeugbilder

