

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025

Gutachten

Betreff	Remarketing
Auftrag durch	Mercedes-Benz Bank AG Siemensstr. 7 70469 Stuttgart
Besichtigungsdatum / Ort	23.07.2025
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1313 FHI 00035
Fahrzeug-Identnummer	WDC2539641F632190
Anzahl Besitzer	2
Erstzulassung / Letzte Zulassung	02.05.2019 / 25.11.2021
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie)
Nummer ZB2	FG324281
Laufleistung	92.376 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	859 mojavesilber
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	2.996 ccm/ 270 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	6 / EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.460
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	9
Polster / Farbe	Leder / Schwarz

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025

Anzahl Schlüssel 2 von 2 Schlüsseln vorhanden**Wartungsheft / Wartungsnachweis** vorhanden / unvollständig**Restlauf bis Service** -110 Tag(e)**Durchgeführte Wartungen** 27.04.2021 bei 39.536 km**Probefahrt** nicht durchgeführt**Vorschaden** Feststellbar**Nachlackierung** Keine Feststellbar**Bereifung / Felge**

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/55 R19 101Y	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 3
#2 255/50 R19 101Y	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 3

Ersatzrad

Ablauf: 05/2024 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025

Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
02B	Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch
02U	Vorrüstung für In-Car Office
059	Änderungsjahr
11U	Vorrüstung für Remote Online
220A	Leder
228	Standheizung
233	Abstands-Pilot DISTRONIC mit Lenk-Pilot
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
237	Aktiver Totwinkel-Assistent
238	Aktiver Spurhalte-Assistent
242	Beifahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
249	Innen- & Außenspiegel autom. abblendend
253	PRE-SAFE® PLUS
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel
266	Lenk-Assistent
268	Aktiver Brems-Assistent mit Kreuzungsfunktion
269	Kreuzungs-Assistent
270	GPS Antenne
274	Telefon-Antenne
275	Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
293	Sidebags im Fond
294	Kneebag
299	PRE-SAFE® System
2U8	Kältemittel 1234yf
300	PRE-SAFE® Bremse mit Fußgängererkennung
309	Doppelcupholder
332B	Sprache Kombiinstrument - deutsch

- | | |
|------|--|
| 02B | Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch |
| 02U | Vorrüstung für In-Car Office |
| 059 | Änderungsjahr |
| 11U | Vorrüstung für Remote Online |
| 220A | Leder |
| 228 | Standheizung |
| 233 | Abstands-Pilot DISTRONIC mit Lenk-Pilot |
| 235 | Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC |
| 237 | Aktiver Totwinkel-Assistent |
| 238 | Aktiver Spurhalte-Assistent |
| 242 | Beifahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion |
| 249 | Innen- & Außenspiegel autom. abblendend |
| 253 | PRE-SAFE® PLUS |
| 260 | Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel |
| 266 | Lenk-Assistent |
| 268 | Aktiver Brems-Assistent mit Kreuzungsfunktion |
| 269 | Kreuzungs-Assistent |
| 270 | GPS Antenne |
| 274 | Telefon-Antenne |
| 275 | Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion |
| 293 | Sidebags im Fond |
| 294 | Kneebag |
| 299 | PRE-SAFE® System |
| 2U8 | Kältemittel 1234yf |
| 300 | PRE-SAFE® Bremse mit Fußgängererkennung |
| 309 | Doppelcupholder |
| 332B | Sprache Kombiinstrument - deutsch |

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025

Code Ausstattung

- 345 Scheibenwischer mit Regensensor
351 Mercedes-Benz Notrufsystem
362 Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten
367 Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information
3U1 Headunit Europa/GUS-Staaten/Mongolei
401 Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer
413 Panorama-Schiebedach
421 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G
448 Touchpad mit Controller
463 Head-up-Display
475 Reifendruckkontrolle
489 AMG Sportfahrwerk auf Basis AIR BODY CONTROL
500 Außenspiegel elektrisch anklappbar
501 360°-Kamera
502 3 Jahre kostenfreie Navigations-Updates für Kartendaten
513 Verkehrszeichen-Assistent
51U Innenhimmel Stoff schwarz
531 COMAND Online
537 Digitales Radio
550 Anhängevorrichtung mit ESP® Anhängerstabilisierung
580 Klimatisierungsautomatik THERMATIC
598 Ottopartikelfilter
5P6 Steuercode für Werkszuordnung
5U4 Diamantgrill
611 Umfeldbeleuchtung in den Außenspiegeln
628 Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus
642 LED Intelligent Light System für Rechtsverkehr
6P5 Steuercode Vertrieb f. Code 475



PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025

Code Ausstattung

- 720 Dachreling schwarz
723 EASY-PACK Laderaumabdeckung
736 Zierelemente Holz Esche schwarz offenporig
772 AMG Styling
776 Radlaufverbreiterung
815 DVD-Player
840 Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
851 Wärme- und geräuschkämmendes Akustikglas
866 Vorrüstung für Entertainment und Komfort
875 Scheibenwaschanlage beheizt
877 Ambientbeleuchtung
888 Ablagefach unter Ladeboden abschließbar
890 EASY-PACK Heckklappe
893 KEYLESS-GO Start-Funktion
8U7 Fondsicherheitsgurte mit Gurtkraftbegrenzer
8U8 i-Size Kindersitzbefestigung
927 Abgasreinigung EURO 6 Technik
969 COC-Papier EU6 - mit Zulassungsbescheinigung Teil II
998 Steuercode Umstellung WLTP mit RDE
99B aktive Verstelltdämpfung "Normally open"
B03 ECO Start-Stopp-Funktion
B24 Fernbedienung für Standheizung
B51 TIREFIT
B59 AMG DYNAMIC SELECT
K11 Adaptives Bremslicht
K13 Serviceintervall 25.000 KM
K27 Softwaresteuerung für Kraftfrei in Stellung "D"
K31 Geräuschvorschrift nach ECE R51-3

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025

Code Ausstattung

L	Linkslenkung
P29	Mercedes-AMG Interieur
P31	Mercedes-AMG Exterieur
PZB	Steuercode für abweichende Verkaufsfreigabe
R01	Sommerreifen
RTB	48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design hochglanzschwarz lackiert
U01	Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument
U09	Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO
U10	Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
U22	4-Wege-Lordosenstütze
U25	AMG Einstiegsleisten vorne weiß beleuchtet in LED-Technik
U26	AMG Fußmatten
U35	12V-Steckdose im Gepäckraum
U60	Fußgängerschutz
U72	DVD-Player mit Regionalcode 2

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Instrumententafel	Mittelkonsole vorn (Kostenausweitung möglich) - abweichend Auslieferungszustand - entfernen	30,00 €	30,00 €
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern	50,00 €	50,00 €
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €	100,00 €
4	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - durchführen	120,00 €	120,00 €
5	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung	130,00 €	130,00 €
6	Stossfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern	500,00 €	130,00 €
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	550,00 €	550,00 €
8	Tür hinten rechts	Tür - verformt - instandsetzen und lackieren	710,00 €	180,00 €

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
9	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern	900,00 €	900,00 €
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürt - erneuern	1.100,00 €	1.100,00 €
11	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürt - erneuern	1.100,00 €	1.100,00 €
Summe (netto):			5.290,00 €	4.390,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Heizungssystem - Fernbedienung Standheizung	260,00 €	260,00 €
Summe (netto):		260,00 €	260,00 €

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Rep.Kosten
1	Hagelschlag	2.201,76 €
Summe (netto):		2.201,76 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025

- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeogrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeugs entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.



PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Frontscheibe gerissen.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigefügt.
- Die getroffene Feststellung beinhaltet weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025

Bemerkungen

Reparaturkostenkalkulation im Anhang - Kostenausweitung möglich

Nach Teilzerlegung, Vermessung oder bei der Reparatur des Fahrzeugs können weitere, unfallbedingte Beschädigungen sichtbar werden. Insoweit sind die vorliegenden Informationen inhaltlich u.U.noch unvollständig.

Anlagen: 16 Übersichtsfotos, 13 Beschädigungsfotos, 11 Unfallfotos, Reparaturkalkulation

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025



Abbildung 9: Montierte Bereifung




Abbildung 10: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 23.07.2025

Beschädigungsphotos



Beschädigung #1: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn (Kostenausweitung möglich) - abweichend Auslieferungszustand - entfernen



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürt - erneuern



PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürt - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

Unfallfotos



Unfall 1: Hagelschlag

PROTOKOLLNUMMER: 40704800


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025



Unfall 1: Hagelschlag



Unfall 1: Hagelschlag

PROTOKOLLNUMMER: 40704800


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025



Unfall 1: Hagelschlag




Unfall 1: Hagelschlag

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025



Unfall 1: Hagelschlag



Unfall 1: Hagelschlag

PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025



Unfall 1: Hagelschlag



Unfall 1: Hagelschlag



PROTOKOLLNUMMER: 40704800

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.07.2025



Unfall 1: Hagelschlag



Unfall 1: Hagelschlag