


PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025

Gutachten

| | |
|---|--|
| Betreff | Remarketing |
| Auftrag durch | Mercedes-Benz Bank AG Siemensstr. 7 70469 Stuttgart |
| Besichtigungsdatum / Ort | 18.08.2025 |
| Fahrzeugart | PKW Kombi |
| Hersteller | Mercedes-Benz |
| Modell / Verkaufsbezeichnung | CLA 220 d Shooting Brake PEAK |
| Schlüssel-Nummern HSN / TSN | 1313 ELJ 00037 |
| Fahrzeug-Identnummer | WDD1179031N527662 |
| Anzahl Besitzer | 2 |
| Erstzulassung / Letzte Zulassung | 02.05.2017 / 30.05.2018 |
| Nächste HU | 03/2025 |
| Fahrzeug Dokumente | Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie) |
| Nummer ZB2 | ES889463 |
| Laufleistung | 71.589 km / abgelesen |
| Farbe / Farbcode | 787 Metalliclack mountaingrau |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Hubraum / Leistung | 2.143 ccm/ 130 kW |
| Zylinder / Schadstoffklasse | 4 / EURO6;W;PI/CI; M, N1 I |
| zul. Gesamtgewicht (kg) | 2.050 |
| Anzahl Türen / Anzahl Sitze | 5 / 5 |
| Getriebe | Automatik |
| Anzahl Gänge | 7 |

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025

Polster / Farbe Teilleder / Schwarz**Anzahl Schlüssel** 1 von 2 Schlüsseln vorhanden**Wartungsheft / Wartungsnachweis** vorhanden / unvollständig**Restlauf bis Service** -15 Tag(e)**Durchgeföhrte Wartungen** 03.02.2022 bei 44.570 km**Probefahrt** nicht durchgeführt**Vorschaden** Feststellbar**Nachlackierung** Keine Feststellbar**Bereifung / Felge**

| Achse / Größe | Hersteller | Bereifung | Profil [mm] |
|-------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| #1 225/45 R18 95H | Pirelli | Winterreifen auf Leichtmetall | 6 / 6 |
| #2 225/45 R18 95H | Pirelli | Winterreifen auf Leichtmetall | 6 / 6 |

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025

Fahrzeugausstattung

| Code | Ausstattung |
|------|---|
| 02B | Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch |
| 11U | Vorrüstung für Remote Online |
| 14U | Digitales Extra: Smartphone Integration |
| 16U | Apple CarPlay |
| 17U | Android Auto |
| 213 | Sport-Direktlenkung |
| 218 | Rückfahrkamera |
| 234 | Totwinkel-Assistent |
| 235 | Park-Pilot |
| 239 | Abstands-Pilot DISTRONIC |
| 249 | Innen- & Außenspiegel autom. abblendend |
| 280 | Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, unten abgeflacht m. Mikrofaser DINAMICA schwarz im Griffbereich |
| 286 | Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne |
| 290 | Windowbags |
| 294 | Kneebag |
| 2U8 | Kältemittel 1234yf |
| 332B | Sprache Kombiinstrument - deutsch |
| 345 | Scheibenwischer mit Regensor |
| 351 | Mercedes-Benz Notrufsystem |
| 360 | Kommunikationsmodul (UMTS) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten |
| 367 | Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information |
| 3U1 | Headunit Europa/GUS-Staaten/Mongolei |
| 413 | Panorama-Schiebedach |
| 428 | Lenkradschalteddles |
| 429 | 7G-DCT - Doppelkupplungsgetriebe automatisch |
| 442 | Multifunktionslenkrad |

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025

Code Ausstattung

- 474 Dieselpartikelfilter
475 Reifendruckkontrolle
476 Spurhalte-Assistent
4U7 Spannungseinbruchsicherung Start-Stop
500 Außenspiegel elektrisch anklappbar
502 Multi Year Update for COMAND
513 Verkehrszeichen-Assistent
51U Innenhimmel Stoff schwarz
531 COMAND Online
538 Fahrerbeobachtungskamera
543 Sonnenblende mit beleuchtetem Make-up-Spiegel
580 Klimatisierungsautomatik THERMATIC
632 LED High Performance-Scheinwerfer
677 Komfortfahrwerk mit Tieferlegung
6P5 Steuercode Vertrieb f. Code 475
70B Warnweste für Fahrer
772 AMG Styling
808 Modelljahrkode
815 DVD-Player
840 Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
873 Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
875 Scheibenwaschanlage beheizt
877 Ambientebeleuchtung
890 EASY-PACK Heckklappe
893 KEYLESS-GO Start-Funktion
8U8 i-Size Kindersitzbefestigung
927 Abgasreinigung EURO 6 Technik
932 Ablagebox unter Fahrersitz

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025

Code Ausstattung

| | |
|------|--|
| 939 | Ablagebox unter Beifahrersitz |
| 950 | AMG Line |
| 969 | COC-Papier EU6 - mit Zulassungsbescheinigung Teil II |
| B03 | ECO Start-Stopp-Funktion |
| B09 | Kältemittelverdichter mit Magnetkupplung |
| B59 | DYNAMIC SELECT |
| B63 | Sportlicher Motorsound |
| DEPN | Sondermodell PEAK |
| H92 | AMG Zierelement Mikrofaser DINAMICA schwarz |
| K11 | Adaptives Bremslicht |
| K13 | Serviceintervall 25.000 KM |
| K27 | Softwaresteuerung für Kraftfrei in Stellung "D" |
| L | Linkslenkung |
| PEK | Ausstattungsumfang PEAK |
| R01 | Sommerreifen |
| RUT | 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design |
| U01 | Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument |
| U03 | Entfall Folierung für Sondermodelle |
| U10 | Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung |
| U13 | "EDITION"-Plakette auf Kotflügel |
| U22 | 4-Wege-Lordosenstütze |
| U25 | Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, beleuchtet |
| U40 | Trennnetz |
| U60 | Aktive Motorhaube |
| U66 | Fußmatten Cord mit Einfassung in Schwarz u. kristallgrauer Kontrastziernaht und EDITION Schriftzug |
| U72 | DVD-Player mit Regionalcode 2 |
| V52 | SPEED + LOADINDEX 92Y |



PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025

Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Rep.Kosten | Minderwert |
|-----|----------------------------|---|------------|------------|
| 1 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 | Zusatzleuchte | Zusatzleuchte (Heckklappe) - gebrochen / gerissen - erneuern | 40,00 € | 40,00 € |
| 6 | Sitz hinten | Rücksitz (Kostenausweitung möglich) - lose - instandsetzen | 50,00 € | 50,00 € |
| 7 | Interieur | Staufach (Beifahrersitz) - gebrochen / gerissen - erneuern | 80,00 € | 20,00 € |
| 8 | Kotflügel links | Innenkotflügel - gebrochen / gerissen - erneuern | 100,00 € | 25,00 € |
| 9 | Verkleidungen/ Abdeckungen | Fußmatten - Brandloch - erneuern | 100,00 € | 25,00 € |
| 10 | elektronische Systeme | elektronische Systeme (MKL - Regeneration Partikelfilter durchf. - lt. Werkstatt) - instandsetzen | 100,00 € | 100,00 € |
| 11 | Sonstiges | Hauptuntersuchung - kein Nachweis - durchführen | 120,00 € | 120,00 € |
| 12 | Fahrzeugdach | Dachholm links - Delle(n) - Smart Repair | 140,00 € | 140,00 € |
| 13 | Verkleidungen/ Abdeckungen | Türverkleidung vorn links - verformt - Smart Repair | 140,00 € | 140,00 € |
| 14 | Karosserie | Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern | 150,00 € | 38,00 € |
| 15 | Fahrzeugdach | Dachholm rechts - Delle(n) - Smart Repair | 160,00 € | 160,00 € |
| 16 | Verkleidungen/ Abdeckungen | C-Säule rechts Verkleidung innen - gebrochen / gerissen - erneuern | 200,00 € | 50,00 € |



PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Rep.Kosten | Minderwert |
|----------------|-----------------|--|------------|------------|
| 17 | Verglasung | Seitenscheibe hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern | 240,00 € | 60,00 € |
| 18 | Interieur | Innenraum - verschmutzt - reinigen | 250,00 € | 250,00 € |
| 19 | Fahrzeugdach | Dach (Ca.15 Dellen) - Hagelschaden - Smart Repair | 300,00 € | 300,00 € |
| 20 | Schweller links | Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren | 400,00 € | 100,00 € |
| 21 | Kotflügel links | Kotflügel links - verkratzt / verschürft - lackieren | 460,00 € | 120,00 € |
| 22 | Sitz vorn | Sitzbezug links - Brandloch - erneuern | 510,00 € | 130,00 € |
| 23 | Sonstiges | Inspektion/Wartung - fällig - durchführen | 550,00 € | 550,00 € |
| 24 | Tür vorn links | Tür - verkratzt / verschürft - lackieren | 590,00 € | 150,00 € |
| 25 | Tür vorn links | Tür - verformt - instandsetzen und lackieren | 690,00 € | 170,00 € |
| Summe (netto): | | | 5.370,00 € | 2.738,00 € |

Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Rep.Kosten | Minderwert |
|-----|---------------|--------------|------------|------------|
|-----|---------------|--------------|------------|------------|

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

| Nr. | Fehlteil | Rep.Kosten | Minderwert |
|----------------|--|------------|------------|
| 1 | Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (Schlüsselsperrung) | 73,00 € | 73,00 € |
| 2 | Unterlagen - COC Papiere | 90,00 € | 90,00 € |
| 3 | Rad/Reifen - Radsatz komplett (Sommer) | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| Summe (netto): | | 4.163,00 € | 4.163,00 € |

Unfallschäden

| Nr. | Schadenort | Rep.Kosten |
|----------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Front, Heck, Seite rechts | 11.072,40 € |
| Summe (netto): | | 11.072,40 € |

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeugs keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigefügt.
- Die getroffene Feststellung beinhaltet weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen


Reparaturkostenkalkulation im Anhang - Kostenausweitung möglich

Nach Teilzerlegung, Vermessung oder bei der Reparatur des Fahrzeugs können weitere, unfallbedingte Beschädigungen sichtbar werden. Insoweit sind die vorliegenden Informationen inhaltlich u.U. noch unvollständig.

Anlagen: 20 Übersichtsfotos, 50 Beschädigungsfotos, 23 Unfallfotos, Reparaturkalkulation

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025




Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025




Abbildung 11: Dokumente



Abbildung 12: FIN

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025

Beschädigungsphotos




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürt - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürt - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Beschädigung #5: Zusatzleuchte: Zusatzleuchte (Heckklappe) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Sitz hinten: Rücksitz (Kostenausweitung möglich) - lose - instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025




Beschädigung #6: Sitz hinten: Rücksitz (Kostenausweitung möglich) - lose - instandsetzen



Beschädigung #7: Interieur: Staufach (Beifahrersitz) - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41140579


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Beschädigung #8: Kotflügel links: Innenkotflügel - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - Brandloch - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41140579


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Beschädigung #10: elektronische Systeme: elektronische Systeme (MKL - Regeneration Partikelfilter durchf. - lt. Werkstatt) - instandsetzen




Beschädigung #12: Fahrzeughülle: Dachholm links - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41140579


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Beschädigung #12: Fahrzeuggdach: Dachholm links - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #12: Fahrzeuggdach: Dachholm links - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Beschädigung #12: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #13: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - verformt - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Beschädigung #13: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - verformt - Smart Repair



Beschädigung #14: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41140579


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025




Beschädigung #14: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #14: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41140579


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025




Beschädigung #15: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #15: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Beschädigung #15: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #16: Verkleidungen/Abdeckungen: C-Säule rechts Verkleidung innen - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Beschädigung #17: Verglasung: Seitenscheibe hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #17: Verglasung: Seitenscheibe hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 41140579


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 41140579


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025




Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #19: Fahrzeuggdach: Dach (Ca.15 Dellen) - Hagelschaden - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41140579


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Beschädigung #19: Fahrzeuggdach: Dach (Ca.15 Dellen) - Hagelschaden - Smart Repair




Beschädigung #19: Fahrzeuggdach: Dach (Ca.15 Dellen) - Hagelschaden - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41140579


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Beschädigung #19: Fahrzeuggdach: Dach (Ca.15 Dellen) - Hagelschaden - Smart Repair



Beschädigung #19: Fahrzeuggdach: Dach (Ca.15 Dellen) - Hagelschaden - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Beschädigung #20: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürt - lackieren



Beschädigung #20: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürt - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41140579


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Beschädigung #21: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #21: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Beschädigung #22: Sitz vorn: Sitzbezug links - Brandloch - erneuern



Beschädigung #22: Sitz vorn: Sitzbezug links - Brandloch - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Beschädigung #24: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #24: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 41140579


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Beschädigung #25: Tür vorn links: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #25: Tür vorn links: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025

Unfallfotos



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts




Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025

**Unfall 1:** Front, Heck, Seite rechts

13:57 Mo., 18. Aug. ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

| Type | Teilenummer | Lieferant | Version |
|---------------|---------------|-------------|----------|
| Hardware | 176 901 98 02 | Continental | 15/43 01 |
| Software | 176 902 25 00 | Continental | 13/40 01 |
| Boot-Software | --- | --- | 10/37 01 |

Diagnosekennung 000103 Steuergerätevariante R_2_15_00_0x000103

B29/5 - Intelligente Radarsensorik hinten rechts außen (IRS-HRA)

| Type | Teilenummer | Lieferant | Version |
|---------------|---------------|-----------|----------|
| Hardware | 000 901 88 02 | Autoliv | 13/06 02 |
| Software | 000 902 02 21 | Autoliv | 14/03 00 |
| Boot-Software | --- | --- | 11/43 04 |

Diagnosekennung 000103 Steuergerätevariante IBSM_000103

| Ereignis | Text | Status |
|----------|--|------------------------------------|
| U150487 | Die Kommunikation mit dem Radarsensor 8 hat Funktionsstörung. Die Botschaft fehlt. | A+S |
| | Name | Erstes Auftreten Letztes Auftreten |
| | Häufigkeitszähler | --- |
| | Gesamtwegstrecke | 71584.00km 71584.00km |
| | Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers | 0.00 |

A+S=AKTUELL und GESPEICHERT

A89 - DISTRONIC (DTR)

| Type | Teilenummer | Lieferant | Version |
|---------------|---------------|-----------|----------|
| Hardware | 246 901 36 02 | Bosch | 11/03 00 |
| Software | 000 902 74 27 | Bosch | 15/06 00 |
| Boot-Software | --- | --- | 12/02 00 |

Diagnosekennung 000211 Steuergerätevariante LRR3_000217

Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41140579


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



PROTOKOLLNUMMER: 41140579

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.08.2025



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts