

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025

Gutachten

Betreff	Remarketing
Auftrag durch	Mercedes-Benz Bank AG Siemensstr. 7 70469 Stuttgart
Besichtigungsdatum / Ort	14.08.2025
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	A 250 Kompaktlimosine
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1313 HRH 00005
Fahrzeug-Identnummer	WDD1770461J018530
Anzahl Besitzer	3
Erstzulassung / Letzte Zulassung	22.06.2018 / 08.09.2022
Nächste HU	03/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie)
Nummer ZB2	GR080474
Laufleistung	119.985 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	787 Metalliclack mountaingrau
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.991 ccm/ 165 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.965
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	7

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025

Polster / Farbe Teilleder / Schwarz**Anzahl Schlüssel** 2 von 2 Schlüsseln vorhanden**Wartungsheft / Wartungsnachweis** vorhanden / unvollständig**Restlauf bis Service** 227 Tag(e)**Durchgeföhrte Wartungen** 29.04.2024 bei 84.635 km**Probefahrt** nicht durchgeführt**Vorschaden** Keine Feststellbar**Nachlackierung** Keine Feststellbar**Bereifung / Felge**

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/45 R18 95Y	Sonstige	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 225/45 R18 91W	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Ersatzrad

Ablauf: 08/2023 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025

Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
012#	Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug
01U	Digitales Extra: Vorrüstung für Navigationsdienste
02B	Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch
08U	Vorrüstung für Fahrzeug Setup
09U	Vorrüstung für Fahrzeug Monitoring
1U5	GUMMIGELAGERTES LENKGETRIEBE
213	Direktlenkung
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
243	Aktiver Spurhalte- Assistent
249	Innen- & Außenspiegel autom. abblendend
258	Aktiver Brems-Assistent
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel
270	GPS-Antenne
286	Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne
287	Sitzlehnen im Fond klappbar
294	Kneebag
2U5	Seitenschweller in Wagenfarbe lackiert
2U8	Kältemittel 1234yf
310	Doppelcupholder
332B	Sprache Kombiinstrument - deutsch
345	Scheibenwischer mit Regensor
351	Mercedes-Benz Notrufsystem
355	Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX
362	Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Digitalen Extras
365	Digitales Extra: Festplatten-Navigation
367	Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information
3U6	HU LAENDERSET FUER ECE/ROW

- | Code | Ausstattung |
|------|--|
| 012# | Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug |
| 01U | Digitales Extra: Vorrüstung für Navigationsdienste |
| 02B | Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch |
| 08U | Vorrüstung für Fahrzeug Setup |
| 09U | Vorrüstung für Fahrzeug Monitoring |
| 1U5 | GUMMIGELAGERTES LENKGETRIEBE |
| 213 | Direktlenkung |
| 235 | Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC |
| 243 | Aktiver Spurhalte- Assistent |
| 249 | Innen- & Außenspiegel autom. abblendend |
| 258 | Aktiver Brems-Assistent |
| 260 | Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel |
| 270 | GPS-Antenne |
| 286 | Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne |
| 287 | Sitzlehnen im Fond klappbar |
| 294 | Kneebag |
| 2U5 | Seitenschweller in Wagenfarbe lackiert |
| 2U8 | Kältemittel 1234yf |
| 310 | Doppelcupholder |
| 332B | Sprache Kombiinstrument - deutsch |
| 345 | Scheibenwischer mit Regensor |
| 351 | Mercedes-Benz Notrufsystem |
| 355 | Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX |
| 362 | Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Digitalen Extras |
| 365 | Digitales Extra: Festplatten-Navigation |
| 367 | Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information |
| 3U6 | HU LAENDERSET FUER ECE/ROW |

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025

Code Ausstattung

428	Lenkradschalteddies
429	7G-DCT
440	TEMPO-MAT
446	Touchpad
458	Volldigitales Instrumenten-Display
475	Reifendruckkontrolle
500	Außenspiegel elektrisch anklappbar
502	3 Jahre kostenfreie Navigations-Updates für Kartendaten
513	Digitales Extra: Verkehrszeichen-Assistent
51B	Rating Länderset EURO-NCAP
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
537	Digitales Radio
543	Sonnenblende mit beleuchtetem Make-up-Spiegel
549	MBUX Multimediasystem
550	Anhängevorrichtung mit ESP® Anhängerstabilisierung
580	Klimatisierungsautomatik THERMATIC
598	Ottopartikelfilter
608	Digitales Extra: Adaptiver Fernlicht-Assistent
632	LED High Performance-Scheinwerfer
677	Komfortfahrwerk mit Tieferlegung
6P5	Steuercode Vertrieb f. Code 475
76R	43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design
7U2	Komfortsitze
805#	Multikollisionsbremse
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
859	CENTRAL MEDIA DISPLAY
873	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
875	Scheibenwaschanlage beheizt

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025

Code Ausstattung

889	KEYLESS-GO
8U6	Lenkradbedienung für Aktiven Abstands-Assistent DISTRONIC
8U8	i-Size Kindersitzbefestigung
927	Abgasnorm EU6
969	COC-Papier EU6 mit Zulassungsbescheinigung Teil 2
998	Steuercode Umstellung WLTP mit RDE
AA5	Leistungsvariante Basis
B09	Kältemittelverdichter mit Magnetkupplung
B18	Brillenfach für Fahrer
B51	TIREFIT
B59	DYNAMIC SELECT
DA0	Business-Paket
H59	Zierelemente Carbonoptik
K13	Serviceintervall 25.000 KM
K31	Geräuschvorschrift nach ECE R51-3
L	Linkslenkung
L3E	Multifunktions-Sportlenkrad in Leder
M01#	4 Zyl. Einspritzmotor
P59	Progressive
PBF	Digitales Extra: MBUX Navigation Plus
PXV	Steuercode für Werkszuordnung
R01	Sommerreifen
U01	Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument
U10	Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
U12	Fußmatten Velours
U55	Mehrlenkerachse
U60	Fußgängerschutz

Wertmindernde Faktoren

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts (Keine Serienausstattung) - beschädigt - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Rad/Reifen	Felgensatz komplett (Keine Serienausstattung) - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts (Keine Serienausstattung) - beschädigt - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
4	elektronische Systeme	elektronische Systeme (ohne Beanstandung - lt. Werkstatt) - elektrischer Fehler - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
5	elektrisches System	Batterie (laden - lt. Werkstatt) - ohne Funktion - instandsetzen	30,00 €	30,00 €
6	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern	50,00 €	50,00 €
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €	100,00 €
8	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen	120,00 €	120,00 €
9	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung	130,00 €	130,00 €
10	Interieur	Laderaumabdeckung / Rollo - beschädigt - erneuern	460,00 €	90,00 €
11	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - Korrosion - erneuern	520,00 €	520,00 €
12	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion - erneuern	520,00 €	520,00 €
13	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen	550,00 €	550,00 €
14	Verglasung	Heckscheibe - verkratzt / verschürft - erneuern	570,00 €	110,00 €
15	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren	570,00 €	110,00 €
16	Stossfänger hinten	Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren	630,00 €	130,00 €

Summe (netto): 4.250,00 € 2.460,00 €

Gebrauchsspuren

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - HU Bescheinigung	30,00 €	30,00 €
2	Unterlagen - COC Papiere	90,00 €	90,00 €
3	Rad/Reifen - Radsatz komplett (17 Zoll Sommer)	2.200,00 €	2.200,00 €
Summe (netto):		2.320,00 €	2.320,00 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeualter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeugs keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.

Vorschäden:


- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025

bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten. Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 25 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025



Abbildung 9: Montierte Bereifung




Abbildung 10: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025



Abbildung 15: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts (Keine Serienausstattung) - beschädigt - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts (Keine Serienausstattung) - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts (Keine Serienausstattung) - beschädigt - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025

← schaden_202...14090540037 PDF

„Wenig Zeit? Generative Zusammenfassung testen“

N127 - Steuergerät 'Antriebsstrang' (PTCU) -F-

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	000 901 11 07	Continental	17/12 000
Software	000 902 31 46	Continental	18/17 000
Software	000 903 77 21	Continental	18/17 000
Boot-Software	000 904 92 00	Continental	17/28 000

Diagnosekennung	023E17	Steuergerätevariante	CPC NG_R17B
Fehler	Text	Status	
P13C204	Die Abgasklappe 1 hat Funktionsstörung. Es liegt ein interner Fehler vor.	A	
		Erstes Auftreten	Letztes Auftreten
		---	not present
		---	Fault
		5.00V	5.00V
		6.00	6.00
		1.00	1.00
		41.00°C	41.00°C
		13.50V	13.50V
		5.00V	5.00V
		13.46V	13.46V
		0km/h	0km/h
		1.00	1.00
		21.00	21.00
		17.00°C	17.00°C
		0.00	0.00

KI-Assistent

CommentarHervorhe... Zeichnen Text Ausfüllen... PDF-Datei... Mehr Tools

Beschädigung #4: elektronische Systeme: elektronische Systeme (ohne Beanstandung - lt. Werkstatt) - elektrischer Fehler - kein Abzug



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025



Beschädigung #8: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #8: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025



Beschädigung #8: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #8: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025



Beschädigung #8: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #8: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025



Beschädigung #10: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41092631


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025



Beschädigung #11: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - Korrosion - erneuern



Beschädigung #11: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - Korrosion - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025



Beschädigung #12: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion - erneuern



Beschädigung #12: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025



Beschädigung #14: Verglasung: Heckscheibe - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Verglasung: Heckscheibe - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025



Beschädigung #14: Verglasung: Heckscheibe - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #15: Stoßfänger vorn: Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41092631

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 19.08.2025



Beschädigung #16: Stoßfänger hinten: Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #16: Stoßfänger hinten: Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren