



PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

Gutachten

Betreff Remarketing

Auftrag durch Mercedes-Benz Bank AG
Siemensstr. 7
70469 Stuttgart

Besichtigungsdatum / Ort 28.08.2025

Fahrzeug-Identnummer WDD1770471J139533

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	2.120,00 €	402,80 €	2.522,80 €
basierend auf Reparaturkosten	4.090,00 €	777,10 €	4.867,10 €

PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

Gutachten

Betreff	Remarketing
Auftrag durch	Mercedes-Benz Bank AG Siemensstr. 7 70469 Stuttgart
Besichtigungsdatum / Ort	28.08.2025
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	A 250 4MATIC Kompaktlimousine
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1313 HVO 00017
Fahrzeug-Identnummer	WDD1770471J139533
Anzahl Besitzer	2
Erstzulassung / Letzte Zulassung	05.09.2019 / 19.03.2024
Nächste HU	03/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie)
Nummer ZB2	FN155711
Laufleistung	84.500 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	696 Unilack nachtschwarz
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.991 ccm/ 165 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.025
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	7

PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

Polster / Farbe Teilleder / Schwarz**Anzahl Schlüssel** 2 von 2 Schlüsseln vorhanden**Wartungsheft / Wartungsnachweis** vorhanden / unvollständig**Restlauf bis Service** -169 Tag(e)**Durchgeföhrte Wartungen** 07.03.2024 bei 58.295 km**Probefahrt** nicht durchgeführt**Vorschaden** Keine Feststellbar**Nachlackierung** Keine Feststellbar**Bereifung / Felge**

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R17 91W	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 205/55 R17 91W	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
012#	Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug
02B	Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch
08U	Vorrüstung für Fahrzeug Setup
09U	Vorrüstung für Fahrzeug Monitoring
15U	Vorrüstung für Mercedes-Benz Link
1U5	GUMMIGELAGERTES LENKGETRIEBE
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
243	Aktiver Spurhalte- Assistant
258	Aktiver Brems-Assistent
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel
270	GPS-Antenne
286	Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne
287	Sitzlehnen im Fond klappbar
294	Kneebag
2U8	Kältemittel 1234yf
310	Doppelcupholder
332B	Sprache Kombiinstrument - deutsch
345	Scheibenwischer mit Regensor
351	Mercedes-Benz Notrufsystem
355	Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX
362	Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Digitalen Extras
365	Digitales Extra: Festplatten-Navigation
367	Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information
3U6	HU LAENDERSET FUER ECE/ROW
428	Lenkradschalteddles
429	7G-DCT
440	TEMPO-MAT

- | | |
|------|--|
| 012# | Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug |
| 02B | Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch |
| 08U | Vorrüstung für Fahrzeug Setup |
| 09U | Vorrüstung für Fahrzeug Monitoring |
| 15U | Vorrüstung für Mercedes-Benz Link |
| 1U5 | GUMMIGELAGERTES LENKGETRIEBE |
| 235 | Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC |
| 243 | Aktiver Spurhalte- Assistant |
| 258 | Aktiver Brems-Assistent |
| 260 | Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel |
| 270 | GPS-Antenne |
| 286 | Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne |
| 287 | Sitzlehnen im Fond klappbar |
| 294 | Kneebag |
| 2U8 | Kältemittel 1234yf |
| 310 | Doppelcupholder |
| 332B | Sprache Kombiinstrument - deutsch |
| 345 | Scheibenwischer mit Regensor |
| 351 | Mercedes-Benz Notrufsystem |
| 355 | Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX |
| 362 | Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Digitalen Extras |
| 365 | Digitales Extra: Festplatten-Navigation |
| 367 | Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information |
| 3U6 | HU LAENDERSET FUER ECE/ROW |
| 428 | Lenkradschalteddles |
| 429 | 7G-DCT |
| 440 | TEMPO-MAT |

PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

Code Ausstattung

446	Touchpad
475	Reifendruckkontrolle
485	Komfortfahrwerk
502	3 Jahre kostenfreie Navigations-Updates für Kartendaten
504	Geschwindigkeitslimit-Assistent
51B	Rating Länderset EURO-NCAP
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
543	Sonnenblende mit beleuchtetem Make-up-Spiegel
548	MBUX Multimediasystem
580	Klimatisierungsautomatik THERMATIC
608	Digitales Extra: Adaptiver Fernlicht-Assistent
632	LED High Performance-Scheinwerfer
6P5	Steuercode Vertrieb f. Code 475
76R	43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design
79B	Vorrüstung für digitales Radio
7U2	Komfortsitze
873	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
8U6	Lenkradbedienung für Aktiven Abstands-Assistent DISTRONIC
8U8	i-Size Kindersitzbefestigung
927	Abgasnorm EU6
961	Ottopartikelfilter
969	COC-Papier EU6 mit Zulassungsbescheinigung Teil 2
998	Steuercode Umstellung WLTP mit RDE
AA5	Leistungsvariante Basis
B09	Kältemittelverdichter mit Magnetkupplung
B10	KRAFTSTOFFTANKSYSTEM FUER EU6D-NORM
B18	Brillenfach für Fahrer
B59	DYNAMIC SELECT



PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

Code Ausstattung

- K13 Serviceintervall 25.000 KM
 K31 Geräuschvorschrift nach ECE R51-3
 L Linkssenfung
 L3A Multifunktions-Sportlenkrad
 M01# 4 Zyl. Einspritzmotor
 P27 Style
 PXV Steuercode für Werkszuordnung
 R01 Sommerreifen
 U01 Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument
 U10 Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
 U55 Mehrlenkerachse
 U60 Fußgängerschutz

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle(n) - Smart Repair	160,00 €	160,00 €
2	Interieur	Hutablage - beschädigt - erneuern	400,00 €	160,00 €
3	Fahrzeugdach	Dachholm links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	470,00 €	190,00 €
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	550,00 €	550,00 €
5	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren	570,00 €	230,00 €
6	Seitenwand links	Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren	580,00 €	230,00 €
7	Stossfänger hinten	Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren	630,00 €	250,00 €
8	Tür hinten links	Tür - Lackmangel - lackieren	640,00 €	260,00 €
Summe (netto):			4.000,00 €	2.030,00 €

Gebrauchsspuren

PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - COC Papiere	90,00 €	90,00 €
	Summe (netto):	90,00 €	90,00 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.



PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur betriebs bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhaltet weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.



PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 19 Übersichtsfotos, 14 Beschädigungsphotos

PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)




Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Abbildung 13: Montierte Bereifung




Abbildung 14: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025




Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Abbildung 17: Unterboden




Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugsdach: Dachholm rechts - Delle(n) - Smart Repair



PROTOKOLLNUMMER: 41340422


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #2: Interieur: Hutablage - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Interieur: Hutablage - beschädigt - erneuern



PROTOKOLLNUMMER: 41340422


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #7: Stoßfänger hinten: Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Stoßfänger hinten: Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #7: Stoßfänger hinten: Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Lackmangel - lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 41340422

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Lackmangel - lackieren