

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2BMT220 (chassisnr: WF0KXXWPCHMK05340)

Dit is een BTW auto



FORD GALAXY 2.5 HEV TITANIUM AUT

Km-stand	129332 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1978 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Blauw
Brandstof	Hybride benzine	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	18-01-2022	Aantal cilinders	5	Wielbasis	0 cm
		Vermogen	140 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	149 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Open dak (af fabriek), Licht metalen velgen 17 inch, Trekhaak, Cruise control, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding zwart, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Navigatie CD/DVD	Instructieboekje

Onderhoudsboekje (Digitaal)	☒ Hoedenplank/rolhoes
-----------------------------	---

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 7	Aantal hoofdsteunen	: 7
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Continental	235/55 R17
RV	4 mm	Zomer	Continental	235/55 R17

LA	4 mm	Zomer	Continental	235/55 R17
RA	4 mm	Zomer	Continental	235/55 R17
Aantal wioldoppen/LMV				LMV
Aantal beschadigd				0
Dealer onderhouden				Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur				Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt				Nee
Technische staat				Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Voorzijde

Omschrijving:

Steenslag

Gegeven oplossing:

Inlakken en polijsten



Deel:

Scherp rechtsachter

Omschrijving:

Deuk en krassen

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Portier rechtsachter

Omschrijving:

Geknikt

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Velg rechtsachter

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velg reparatie



Deel:

Bumper voor

Omschrijving:

Gedeukt

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Velg linksvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velg reparatie



Deel:

Portier linksachter

Omschrijving:

Deukje met lakschade

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto