



## FORD Galaxy

Galaxy 2.0 EcoBlue S&S Aut.

FIN	WFOKXXWPCKMP15809
Kilometerstand	89.569 km
Erstzulassungsdatum	15.06.2021

## AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	20.08.2025 07:10:38	Inspektionsort	BCA Neuss
--------------------	---------------------	----------------	-----------

## FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WFOKXXWPCKMP15809	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	89.569 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Van	Gänge	8
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	15.06.2021	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	FORD	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	Galaxy	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	7		

## DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

## GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDIGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung abnehmbar	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0
Art des Navigations-Datenträgers	Nicht anwendbar
Dachreling	Ja
Doppelkabine	Nein
Einparkhilfe hinten	Ja
Einparkhilfe vorn	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein
Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein

Multifunktionslenkrad	Ja
Navigation	Ja
Scheinwerfertyp	Scheinwerfer Halogen
Schiebedach elekt.	Nein
Sitzheizung vorne	Ja
Tempomat	Ja
Wartungshistorie	06/08/2024,62965

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	4,0 mm	Dunlop	235/55 R 17 103 Y	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	4,0 mm	Dunlop	235/55 R 17 103 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	4,0 mm	Dunlop	235/55 R 17 103 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	4,0 mm	Dunlop	235/55 R 17 103 Y	Sommer	Aluminium	-

### Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	6,0 mm	Goodyear	235/55 R 17 103 V	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Goodyear	235/55 R 17 103 V	Winter	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Goodyear	235/55 R 17 103 V	Winter	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Goodyear	235/55 R 17 103 V	Winter	Aluminium	-



Äußere Schäden



2 | Stoßfängerspoiler vorne

Typ	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Außenspiegel Gehäuse rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Innenschäden



1 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

**Kommentare:** Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

163,08 €



Fahrzeugbilder

