



FORD FOCUS

FOCUS 1.0 ECOBOOST HYBRID

FIN	WF0NXXGCHNMJ19454
Kilometerstand	130.790 km
Erstzulassungsdatum	15.04.2021

AUFTAGSDetails

Begutachtungsdatum	13.05.2025 11:41:53	Inspektionsort	BCA Neuss
--------------------	---------------------	----------------	-----------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WF0NXXGCHNMJ19454	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	130.790 km	Getriebe	Schaltgetriebe
Fahrzeugart	Hatchback	Gänge	6
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	15.04.2021	Fahrzeugfarbe	Silber
Kraftstoffart	Hybrid Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	FORD	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Focus	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	1	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Einparkhilfe vorn	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer Halogen
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Schiebedach elekt.	Nein
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein	Sitzheizung vorne	Nein
Art des Navigations-Datenträgers	Nicht anwendbar	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.	Tempomat	Ja

Dachreling	Nein	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja	Wartungshistorie	04/12/2024,120247
Doppelkabine	Nein	Multifunktionslenkrad	Ja		
Einparkhilfe hinten	Ja	Navigation	Ja		

BEREIFUNG

Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne Links	4,0 mm	Michelin	215/50 R 17 95 V	Winter	Aluminium	-
Vorne Rechts	4,0 mm	Michelin	215/50 R 17 95 V	Winter	Aluminium	-
Hinten Links	4,0 mm	Michelin	215/50 R 17 95 V	Winter	Aluminium	-
Hinten Rechts	4,0 mm	Michelin	215/50 R 17 95 V	Winter	Aluminium	-

ÄUSSERE SCHÄDEN



2 | STOSSFÄNGER VORNE

Typ	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | REIFEN HINTEN LINKS

Typ	Fehlt
Schweregrad	Ersatz
Reparurmethode	Ersatz
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





4 | REIFEN HINTEN RECHTS

Typ	Fehlt
Schweregrad	Ersatz
Reparurmethode	Ersatz
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | REIFEN VORNE LINKS

Typ	Fehlt
Schweregrad	Ersatz
Reparurmethode	Ersatz
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | REIFEN VORNE RECHTS

Typ	Fehlt
Schweregrad	Ersatz
Reparurmethode	Ersatz
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





7 | STOSSFÄNGER HINTEN

Typ	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | EINSTIEGSSCHWELLER HINTEN RECHTS



Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



9 | KAROSSERIE

Typ	Hagelschaden
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1

60643228.pdf



INNENSCHÄDEN



1 | ZÜNDSCHLÜSSEL

Typ	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

2.351,66 €

KOMMENTARE

ALLGEMEINER HINWEIS

KVA Macadam

FAHRZEUGBILDER

