

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/09/08

Plate Number **G9-74-KJ**
 Make **FORD**
 Model **FOCUS**
 Vehicle Description **1.5 EcoBoost 150pk ST-Line Bus. AT Wagon**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2024/10/30	57339 KM	damage	• Voorruit	• CARGLASS (MARKETING)
2022/08/25	24997 KM	repair	Ruitenspr.bijvullen - Voor Achter 235/40 R18 95Y - Rechts Voor Ruitewiss.blad A - Rechts Bandvervanging - Rechts Achter ACvullingR1234Y 235/40 R18 95Y - Links Voor Bandvervanging - Links Achter	- BCS/ AUTO RIVANO - BCS/ AUTO RIVANO - BCS/ AUTO RIVANO - BCS/ AUTO RIVANO - BCS/ AUTO RIVANO - BCS/ AUTO RIVANO - BCS/ AUTO RIVANO
2025/06/06	79516 KM	repair	• APK Zonder beurt	• PROFILE DELFT VAN KLEEF (PCTS)
2022/01/14	21446 KM	repair	• Carrosserie Batterij	• WENSINK ARNHEM FORD
2022/10/25	15000 KM	repair	235/40 R18 95V - Links Achter 235/40 R18 95V - Links Voor 235/40 R18 95V - Rechts Achter 235/40 R18 95V - Rechts Voor	- HEDIN AUTOMOTIVE 3F R'DAM N - HEDIN AUTOMOTIVE 3F R'DAM N

				- HEDIN AUTOMOTIVE 3F R'DAM N - HEDIN AUTOMOTIVE 3F R'DAM N
2023/10/11	50249 KM	repair	APK Zonder beurt	HEDIN AUTOMOTIVE 3F R'DAM ZUID
2023/04/11	40108 KM	repair	235/40 R18 95Y - Links Achter 235/40 R18 95Y - Rechts Voor 235/40 R18 95Y - Rechts Achter Ruitenspr.bijvullen - Voor Achter Onh 60.000 Km 235/40 R18 95Y - Links Voor	- BROEKHUIS HILVERSUM FORD - BROEKHUIS HILVERSUM FORD - BROEKHUIS HILVERSUM FORD - BROEKHUIS HILVERSUM FORD - BROEKHUIS HILVERSUM FORD - BROEKHUIS HILVERSUM FORD - BROEKHUIS HILVERSUM FORD
2024/04/04	57339 KM	repair	Onh 90.000 Km	HEDIN AUTOMOTIVE 3F ZOETERMEER
2021/10/04	18128 KM	repair	Onh 30.000 Km Ruitenwiss.blad V - Links Remmen Remvloeistof Koel-/verw systAirco Reinigen	- WENSINK ARNHEM FORD - WENSINK ARNHEM FORD - WENSINK ARNHEM FORD - WENSINK ARNHEM FORD