

Inspection Protocol



VW TRANSPORTER T30 2.0 TDI BMT

Vehicle information

License plate	WBB786	Inspected by	S.V.
Year model	2018	Date of inspection	2025-10-23
Manuf. year/month	2018-01	City	Falkenberg
First day in traffic	2018-02	Keys	3
Colour	Vit	Service book	Elektronisk servicebok
Mileage	167 610 km	Latest service	2025-07-09
Fuel	Diesel	Mileage at the latest service	163 630 km
Transmission	Manuell	Summer tires	16" plåtfälg 4/4/4/4
Engine effect	75 kW	Winter tires	plåtfälg dubbat 5/5/8/8

Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Other, Other	Other	Gnisslande rem	-
Door, Front left	Dents below 30 mm		60 €
Other, Other	Other	Sliten ratt	-
Boot lid, Boot lid	Dent above 100 mm		300 €
Bumper, Rear	Dents		240 €
Door, Front right	Scratches below 30 mm	Rostfläckar	60 €
Sills, Right	Scratches below 30 mm	Rostfläck	60 €
Lamps, Headlights	Other	Repor hf	-
Bumper, Front	Other	Bogsering locket saknas	-
Bonnet	Paint retouch traces		-
Glass, Windshield	Cracks small (max 30 mm)		220 €
Other, Other	Other	Fläkten går bara igång på maxläge	-

Total excl. VAT	940 €
-----------------	-------

Service occasions

3000-MIL, 5000-MIL, 8000-MIL, 9000-MIL, 12000-MIL, 13000-MIL, 16000-MIL

Images

[See all images in large format](#)













Serviceprotokoll  Hurtigförfärd

Ordernr 96110	Modellkod SGA1E2	Registreringsnr WBB786	Registrering 2018-04-25
Chassinummer WV1ZZZ7H2JH120102	MMB CXGB	Mätarställning 163634	Servicerådgivare 
Modellkod Transporter Kast KR 75 TDISG5	VMB QWM	Årsmodell 2018	Datum 09.07.2025

 **Inspektion med oljebyte (flexibel)**

	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
 Bränslefilter: Byta (dieselbränsle standard EN 590)	☒	☐	☐

Elsystem

	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Batteri: Kontrollera med batteriproveren VAS 6161 (rephandboken måste beaktas)	☒	☐	☐



Övrigt Övrigt Övrigt Fläkten går bara igång på maxläge





Dörr Vänster fram Bucklor under 3 cm 800 kr



Övrigt Övrigt Övrigt Sliten ratt



Bagagelucka Bagagelucka Bucklor över 10 cm 4 100 kr



Stötfångare Bak Inbuktningar 3 300 kr



Dörr Höger fram Repor under 3 cm Rostfläckar 800 kr



Trösklar Höger Repor under 3 cm Rostfläck 800 kr



Lampor Huvudstrålkastare Övrigt Repor hf



Stötfångare Fram Övrigt Bogsering locket saknas



Motorhuv Lackbättring



Glas Vindruta Sprickor små (max 3 cm) 3 000 kr







