



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120521
vom: 02.04.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr:

1001900136

Besichtigt am:

27.02.2025 10:14

Berichts-Nr:

8120521

FIN:

WV2ZZZ7HZPH064236



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120521
vom: 02.04.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Wohnmobil
Fahrzeugart:	Andere Wohnmobile
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Transporter California
HSN / TSN:	0603 / BTE
Erstzulassungsdatum:	10.04.2023
Laufleistung:	56.271 km
Farbe:	Candy-Weiß
Farbe Dach:	Dach Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuggänge:	5.304 mm
Fahrzeughöhe:	1.990 mm
Fahrzeuggänge:	1.904 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.800 kg
Radstand:	3.000 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	3
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Palladium/Titanschwarz-Palladium/ Palladium
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120521
vom: 02.04.2025

» Fahrzeugausstattung

"Edition"

1 Abfallbehälter für die Türablagen im Fahrerhaus

16"-Fahrwerk mit 16"-Bremsanlage

2 12-Volt-Steckdosen in der Armaturentafel

2 Funkklappschlüssel

2 Fußmatten, aus Gummi, in Titanschwarz

2 USB-Schnittstellen (Typ C) in der Armaturentafel

2 Zusatzbatterien, wartungsfrei (1 Zusatzbatterie mit Trennrelais)

230-Volt-Einspeisung mit Ladefunktion für Fahrzeubatterien und 230-Volt-Steckdose im Innenraum

2er-Camper Sitz-/Liegebank, verschieb- und umklappbar zu zwei Schlafplätzen, inder 3. Sitzreihe

3-Zonen Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit zusätzlichem Bedienteil im Fahrgastraum

4 Leichtmetallräder "Aracaju" 7J x 17, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4. Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.Y

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C/T1N

7-Gang-Automatikgetriebe inklusive Freilauffunktion

8 Lautsprecher: 4 Hochtöner, 4 Tieftöner

Abdeckungen für Leichtmetallräder (Nabenkappe)

Abgasnorm Euro 6d ISC-FCM

Airbags für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Akustik-Dämmglasplakett im Fahrerhaus und abgedunkelte Doppelverglasung im Fahrgastraum

Akustik-Paket Extra

Altpreissteuerung Überführungskostenpauschale Inland

Armaturentafel Komfort (Unterteil in Palladium) mit Chromapplikationen und schwarz lackierten Blenden

Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus

Aufstelldach elektrohydraulisch, mit 3 Fenstern und einer Frontöffnung, Faltenbalg in Basalt Grey

Außenspiegel links, konkav

Außenspiegel rechts, konkav

Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugschlüssel

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe (bei Edition Modellen Außenspiegelgehäuse in Deep Black)

Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h und Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion

Automatische Distanzregelung ACC mit "follow to stop", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420 A (75 Ah)

Batterie/Generator

Bauteilesatz,-Deutschland

entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile

Befestigungsschienen auf dem Dach (Vorbereitung für verschiebbare Dachlastträger)

beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn und Waschwasserstandsanzeige

Berganfahrassistent

Besondere Entdröhnmaßnahmen im Fahrerhaus und Fahrgastraum

Betriebsberaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V und 230 V Steckdose am Fahrersitzgestell

Bettverlängerung mit Komfortschlafauflage (Beach: Bettverbreiterung inkl. 2 Staufächer)

Bodenbelag im Fahrgastraum in Holzoptik (beim California in der Geschränk-Optik)

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

B-Säulen in glänzendem Schwarz abgesetzt

California Ocean

Camper

Campingtisch für Innen und Außen (in der Schiebetür) und 2 Klappstühle (in der Heckklappe)

Dachbett (ca. 2.000 x 1.200 mm) mit Federtellern & Matratze

Dachinnenverkleidung für Camper

Dämmglas im Fahrerhaus und dunkel eingefärbte

Doppelverglasung (Privacy) im Fahrgastraum

Dekor-Einlagen "Bright Brushed Grey"

Deutschland

Digital Cockpit

Digital Cockpit und Müdigkeitserkennung

Digitaler Radioempfang (DAB+)

Drehstuhl rechts, mit Lendenwirbelstütze, in der 1. Sitzreihe (nicht höhenverstellbar)

Drehstromgenerator 180 A

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte, höhenverstellbar auf den äußeren Sitzen im Fahrerhaus, mit elektr. Gurtstraffer

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm, ABS, ASR, EDS, Berganfahrassistent, Bremsassistent

Fahrzeugklassen-Differenzierung -7EP-

Federung und Dämpfung, Standard

Fernlichtregulierung "Light Assist"

Fertigungsablauf Standard

Funktionssteuergerät 1, für Camper

Ganzjahresreifen 235/55 R 17 103H XL, super-rollwiderstandsoptimiert

Geschränk im Dekor "Graphite Grey" mit Anschluss für Außendusche

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 6

Haltegriff für Einstieg an der A-Säule, auf der Fahrer- und Beifahrerseite

Haltegriffe am Dachrahmen, klappbar und gedämpft



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120521
vom: 02.04.2025

Handschuhfach mit Beleuchtung	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Heckfenster mit Doppelverglasung, nicht beheizbar, und Heckscheiben-Wischwaschanlage	Ohne Chrom-Paket
Heckklappe mit Fensterausschnitt und Zuziehhilfe	Ohne C-Schienen
Heckklappenschließung ohne Entriegelungsfunktion von innen	Ohne Dachblinkleuchten
Hinterachsgetriebe Standard	Ohne Dachgepäcknetz und Stau-/Wertfach
Hinweisschilder ohne Ländergruppe	Ohne Erkennungsleuchten
Höheneinstellung für linken Einzelsitz im Fahrerhaus	Ohne Fondraumheizkanal/Lüftungskanal
Höhere Kraftstoff-Erstbefüllung (14 l)	Ohne Gardinen
Innenleuchtenkonzept Camper mit Beleuchtung im Aufstelldach, Heckklappe, und bei Coast/Ocean am Küchengeschränk	Ohne Glasschiebe-/Ausstelldach im Fahrerhaus
Instrumenteneinsatz (km/h); Anzeigen für Geschwindigkeit, Gesamt-/Tagesstrecke, Drehzahl, Kraftstoffvorrat und Uhrzeit	Ohne Kindersitz
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne mechanische Hinterachs-Differenzialsperre
Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Tether für Multivan/California in der 2. bis 4. Sitzreihe	Ohne modulare Sitzbefestigung
Komfortsitz links, mit Lendenwirbelstütze, in der 1. Sitzreihe (nicht drehbar)	Ohne Rundumkennleuchten
Kompressorkühlbox "Waeco" (ca. 42 l), * Klassifizierung nach DIN EN 62552	Ohne Schiebetür links, im Lade-/Fahrgastraum (geschlossene Seitenwand)
Kraftstofftank mit 80 l Tankvolumen	Ohne Schmutzfänger
Kühlerschutzgitter mit zwei Chromleisten	Ohne Sitze in der 4. Sitzreihe
Kurzer Radstand	Ohne Sitze, in der 2. Sitzreihe
Ladekantenschutz (innen) in Kunststoff	Ohne Sonnenschutzrollo
Landesverkaufsprogramm Europa Mitte	Ohne Tachograf
LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Ohne Trennwand
LED-Rückleuchten, dunkel eingefärbt	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Verzurrösen
Leichtmetallräder "Aracaju" 7 J x 17, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (beide manuell einstellbar)	Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung
Leuchtweitenregulierung, automatisch geregelt	Ohne zusätzliche Ablagen im Fahrerhaus
Licht & Sicht	Ohne zusätzliche Bereifung
Linkslenker	Parklenkassistent "Park Assist" mit ParkPilot im Front- und Heckbereich und Flankenschutz
Markise in Schwarz (Gehäuse und Schiene)	Radschrauben Standard
Mobiltelefon-Schnittstelle	Raucherausführung: mit Zigarettenanzünder und Aschenbecher in der Armaturentafel
Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen)	Regionscode "ECE" für Radio
Navigationsfunktion-/Vorbereitung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet"	Reifenkontrollanzeige (nach EU Typprüfung)
Navigationssystem "Discover Media" mit 20,3 cm (8 Zoll) Touch-Farbdisplay inklusive "Streaming und Internet"	Rückfahrkamera "Rear View" (statische Linien)
Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht	Scharniere für Hecktüren-/klappe in Normalausführung
Nicht Heissland	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensor für die Frontscheibenwischer
Normalluftfilter	Schiebefenster mit Fliegengitter vorn und feststehendes Fenster hinten, im Lade-/Fahrgastraum, links
Notrufsystem eCall	Schiebetür rechts, im Lade-/Fahrgastraum mit elektrischer Zuziehhilfe
Ohne "drive select"	Schriftzug "California" am Kotflügel und am Heck
	Seiten- und Curtainairbag für Fahrer und Beifahrer
	Seitenfenster vorn und hinten, im Lade-/Fahrgastraum, rechts



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120521
vom: 02.04.2025

Seitenverkleidung für Camperwohnraum	Whiplash-Kopfstützen, vorn höhen-, hinten höhen- und neigungsverstellbar (bei Kombi und Caravelle TL höhenverstellbar)
Seitenwindassistent	Wired & Wireless App-Connect
Serviceanzeige 40000 km oder 2 Jahre (variabel)	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt, Lenksäule höhen- und längenverstellbar	Zulässiges Gesamtgewicht 3.000 kg
Sicherheitsinnenspiegel, automatisch abblendend	Zulassung als Sonder-Kfz, Wohnmobil
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Circuit"	Zulassung mit bis zu 4 Sitzplätze
Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar	Zusätzliche Staubschutz-Dichtungen außen
Sondermodell "California 6.1 Ocean Edition"	
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, sowie Airbag-Label auf der Beifahrersonnenblende	
Spezielle Camper-Einbauten	
Sprachbedienung	
Spurwechselassistent "Side Assist"	
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent	
Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung	
Standard-Klimazonen	
Standheizung für Fahrerhaus und Laderraum mit Funkfernbedienung und kraftstoffbetriebene Zusatzheizung	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Steuerung Camper Fertigung	
Stoßfänger in Wagenfarbe bei Serienlackierungen bzw. gemäß Farbbezeichnung bei Sonderlackierungen	
Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung (automatisch), "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportmodus aktiviert	
Transportschutzmaßnahmen ohne Oberflächenschutzfolie	
Trittstufenbeleuchtung im Fahrgast-/Laderraum	
Trittstufenbeleuchtung mit Schriftzügen für Sondermodelle im Fahrgastrauum	
Türverkleidung lackiert	
Typprüfland Deutschland	
Typschild für M1-Pkw mit EG-Typgenehmigung, mit Gewichtsangabe, mit COC-Papieren	
Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion (für automatische Distanzregelung ACC)	
Variante Grundausstattung	
Velour-Vlies-Bodenbelag im Fahrerhaus	
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnweste	
Verbundglas-Frontscheibe in Dämmglas	
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"	
Vorbereitet für Online Dienste	
Vorbereitung für Anhängevorrichtung (inkl. Gespannstabilisierung)	
Vorderachsgewicht Standard	
Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer- und Beifahrer-Sicherheitsgurt	
Wegfahrsperrre (elektronisch)	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120521
vom: 02.04.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 17 103 Y	5,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 17 103 Y	5,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 17 103 Y	6,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 17 103 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Ersatz		Ganzjahresreifen	Stahl	235/55 R 17 103 H	3,0 mm

Pannenbereifung zulässig: Ja**Pannenbereifung verkehrssicher:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120521
vom: 02.04.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
3	Türverkleidung vorne links	Kratzer	Ersetzen
4	Schiebetür rechts	Kratzer	Ersetzen
5	Tisch	Deformiert	Ersetzen
6	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
7	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Türverkleidung Zierleiste vorne links	Kratzer	Ersetzen
9	Batteriehalterung	Lockierung	Reparieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Aschenbecher	Fehlt	Ersetzen
2	Zigarettenanzünder	Fehlt	Ersetzen
3	Wartungsheft	Fehlt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120521
vom: 02.04.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120521
vom: 02.04.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WV2ZZZ7HZPH064236

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120521
vom: 02.04.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120521
vom: 02.04.2025

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120521
vom: 02.04.2025



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Rad
Achse 1 | links 1



Rad
Achse 1 | rechts 1



Rad
Achse 2 | links 1



Rad
Achse 2 | rechts 1

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



3 - Türverkleidung vorne links - Kratzer - Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120521
vom: 02.04.2025

4 - Schiebetür rechts - Kratzer - Ersetzen

Kommentar

Türverkleidung



5 - Tisch - Deformiert - Ersetzen



6 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



7 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



8 - Türverkleidung Zierleiste vorne links - Kratzer - Ersetzen





Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120521
vom: 02.04.2025

9 - Batteriehalterung - Lockerung - Reparieren

Kommentar

Batterie lose



FEHLTEILE

1 - Aschenbecher - Fehlt - Ersetzen



2 - Zigarettenanzünder - Fehlt - Ersetzen



3 - Wartungsheft - Fehlt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

