



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV4414 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.11.2024 08:45

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



WVGZZ5N9PW104205

Angaben zum Fahrzeug

Inventarnummer 8UV4414

Typ/Modell	Tiguan II R-Line 2.0 TDI 4Motion		
Erstzulassung	30.08.2023	Besichtigungszustand	feucht
Außenfarbe	Nightshade Blue Metallic	Herkunft	
Kennzeichen		Inventarnummer	8UV4414
km-Stand (gelesen)	13304	km-Stand gesamt	13304
HSN/TSN	/	Motorart	Diesel
Anzahl Türen	4	Leistung	110
Typ	AX150T	Nächste HU	08/26
Tauschaggregate			

Fahrzeugzustandsbericht

Optische Mängel

Bauteil	Beschreibung - Maßnahme	ZE
Geruch im Innenraum		--

Gebrauchsspuren

Bauteil	Beschreibung - Maßnahme	ZE
Frontscheibe	Gebrauchsspur	--

Bereifung

Montierte Räder

Position	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe
Reifen: vorne links	235/55R18	Pirelli	M+S Reifen	6 mm
Reifen: vorne rechts	235/55R18	Pirelli	M+S Reifen	6 mm
Reifen: hinten links	235/55R18	Pirelli	M+S Reifen	6 mm
Reifen: hinten rechts	235/55R18	Pirelli	M+S Reifen	6 mm



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV4414 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.11.2024 08:45

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

2. Reifensatz

Position	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe
Reifen: vorne links	255/45R19	Pirelli	Sommerreifen	6 mm
Reifen: vorne rechts	255/45R19	Pirelli	Sommerreifen	6 mm
Reifen: hinten links	255/45R19	Pirelli	Sommerreifen	6 mm
Reifen: hinten rechts	255/45R19	Pirelli	Sommerreifen	6 mm

Bemerkungen

Insektenanhäfung, Waschkratzer, %, M+S montiert, SR im Kofferraum; Fernbedienung für Standheizung: vorhanden; Wagenheber: vorhanden; Warnweste: vorhanden; Laderaumabdeckung: vorhanden; Fußmatten Textil: vorhanden; Navigations-interner Speicher vorhanden

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV4414 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.11.2024 08:45

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV4414 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.11.2024 08:45

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Motorraum / Frunk



Vorne rechts



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV4414 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.11.2024 08:45

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Frontscheibe



Unterboden



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV4414 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.11.2024 08:45

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Innenraum v.l.



Innenraum h.l.



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV4414 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.11.2024 08:45

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Hinten links



Dach



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV4414 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.11.2024 08:45

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Unterboden



Kofferraum (Laderaum)



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV4414 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.11.2024 08:45

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Bordwerkzeug



Innenraum h.r.



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV4414 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.11.2024 08:45

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



FIN




Innenraum v.r.



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV4414 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.11.2024 08:45

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



lose Teile





Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV4414 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.11.2024 08:45

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Fotodokumentation



2. Radsatz



2. Radsatz



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV4414 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.11.2024 08:45

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Felgendesign



Reserverad/Pannenset



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV4414 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.11.2024 08:45

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Tacho



Service



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV4414 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.11.2024 08:45

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Frontscheibe - Gebrauchsspur



Frontscheibe - Gebrauchsspur