

DEKRA Automobil GmbH
Wallerheimer Weg 63-67, 56070 Koblenz

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Koblenz
Wallerheimer Weg 63-67
56070 Koblenz
Telefon 0261 / 80730
Fax 0261 / 807340
E-Mail koblenz.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Marco Schmitz
Tel. direkt 0261 8073-0
Tel. mobil 0151 16262477



Bewertungsgutachten

Kennzeichen

M HC1676

FIN WVGZZZ5N9PW505267

Leasing-Nr.	5342077
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	25.09.2025, per e-Mail
Besichtigung	25.09.2025 um 10:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Koblenz, Wallerheimer Weg 63-67, 56070 Koblenz

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 25.09.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	17.226,89 EUR	20.500,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 25.09.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 25.09.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 25.09.2025 um 10:15 Uhr durch Herrn Marco Schmitz bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Koblenz, Wallersheimer Weg 63-67, 56070 Koblenz, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M HC1676
Tag der Erstzulassung	22.03.2023
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	22.03.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 03 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	5N / Tiguan 2.0 TSI OPF 4Motion DSG R-Line
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0603 / CIU
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZ5N9PW505267
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Alcantara / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	140 kW / 1984 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	43.700

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 19 100 V	Pirelli / Scorpion FSL	S/O	2 mm
rechts	255 / 45 R 19 100 V	Pirelli / Scorpion FSL	S/O	2 mm
2 links	255 / 45 R 19 100 V	Pirelli / Scorpion FSL	S/O	3 mm
rechts	255 / 45 R 19 104 V	Firestone / Winterhawk 4 FSL	W/O	2 mm

S/ Sommer; W/ Winter; O/ Original; F/ Runflat;

Serienausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Allradantrieb permanent 4MOTION, Ambientebeleuchtung 30-farbig, App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto, Automatische Distanzregelung ACC (DSG), Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Bergabfahrrassistent, Bremsleuchte, dritte, Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "Carbon Grey", Display: Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar, Drehzahlmesser, Einparkhilfe, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist", Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fahrprofilauswahl, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlichtregulierung Light Assist, Frontscheibe in Verbund Sicherheitsglas, wärme- und geräuschauffend, Fußgängererkennung, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler im R-Styling, ISOFIX-Halteösen, auch für i-Size-Kindersitze, Innenspiegel automatisch abblendend, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten 2 vorn und 2 hinten, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen, Leuchte im Fußraum vorn, Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox und Ausströmern hinten, Müdigkeitserkennung, Nichtraucherausführung, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Winter, Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet, Polster: Stoff, Radio, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Regensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: AirStop-Reifen 255/45 R 19, rollwiderstandsoptimiert, Räder: Entfall Tire Mobility Set, Räder: Leichtmetall (4) "Valencia" 8,5 J x 19, Volkswagen R, Schalthebelknauf in Leder, Schubladen unter den Vordersitzen, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch teilbar, Sitze: Top-Komfortsitze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Steckdose, 12-Volt, Steckdose: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Steckdose: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Stoßfänger in Wagenfarbe, im "R-Line"-Styling, Textilfußmatten vorn und hinten mit

Ziernähten in Grau, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunkt. "Discover Media" inkl. "Streaming&Internet", Wegfahrsperrre elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln

Sonderausstattung

Anhängevorrichtung anklappbar, Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar, Lackierung: Metallic, Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet", Paket: Business Premium (DSG), Paket: Design-Paket Exterieur "Black Style", Rückfahrkamera "Rear View", Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung, Sprachbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeföhrten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Unfallschaden hinten, erneuern (Bild 16, 20); Ozonbehandlung Innenraum Geruch, reinigen; Fahrersitzbezug gerissen, erneuern (Bild 14); Bremse hinten verschlissen, erneuern (Bild 15).

Fehlende Teile

1 Sommerreifen fehlt

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Marco Schmitz

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw
Kalkulation Unfallschaden hinten Nr.: 943 vom: 25.09.2025

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Wallersteiner Weg 63-67, 56070 Koblenz

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Koblenz
Wallersteiner Weg 63-67
56070 Koblenz
Telefon 0261 / 80730
Fax 0261 / 807340
E-Mail koblenz.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Marco Schmitz
Tel. direkt 0261 8073-0
Tel. mobil 0151 16262477

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen

M HC1676

FIN

WVGZZZ5N9PW505267

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003894
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	25.09.2025, per Mail.
Besichtigung	25.09.2025, 10:15 Uhr, durch Herrn Marco Schmitz bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Koblenz, Wallersteiner Weg 63-67, 56070 Koblenz ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	25.09.2025
Betrifft	Leasing-Nr. 5342077

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.03.2023	Letzte Zulassung	22.03.2023
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	Tiguan 2.0 TSI OPF 4Motion DSG R-Line
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZ5N9PW505267
HSN / TSN	0603 / CIU	Schlüssel-Nr.	40528456
Km-Stand abgelesen	43700	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic

Polster / Farbe

Alcantara / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 19 100 V	Pirelli / Scorpion FSL	S/O	2 mm
rechts	255 / 45 R 19 100 V	Pirelli / Scorpion FSL	S/O	2 mm
2 links	255 / 45 R 19 100 V	Pirelli / Scorpion FSL	S/O	3 mm
rechts	255 / 45 R 19 104 V	Firestone / Winterhawk 4 FSL	W/O	2 mm

S/ Sommer; W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis

49.445 EUR

Fz. Notierung

0

Fz. Grundwert: (31 Mon): VO

32.700 EUR

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Allradantrieb permanent 4MOTION, Ambientebeleuchtung 30-farbig, App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto, Automatische Distanzregelung ACC (DSG), Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Bergabfahrrassistent, Bremsleuchte, dritte, Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "Carbon Grey", Display: Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar, Drehzahlmesser, Einparkhilfe, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist", Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fahrprofilauwahl, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlichtregulierung Light Assist, Frontscheibe in Verbund Sicherheitsglas, wärme- und geräuschaufdämmend, Fußgängererkennung, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler im R-Styling, ISOFIX-Halteösen, auch für i-Size-Kindersitze, Innenspiegel automatisch abblendend, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leselampen 2 vorn und 2 hinten, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen, Leuchte im Fußraum vorn, Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox und Ausströmern hinten, Müdigkeitserkennung, Nichtraucherausführung, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Winter, Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet, Polster: Stoff, Radio, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Regensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: AirStop-Reifen 255/45 R 19, rollwiderstandsoptimiert, Räder: Entfall Tire Mobility Set, Räder: Leichtmetall (4) "Valencia" 8,5 J x 19, Volkswagen R, Schalthebelknauf in Leder, Schubladen unter den Vordersitzen, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch teilbar, Sitze: Top-Komfortsitze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Steckdose, 12-Volt, Steckdose: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Steckdose: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Stoßfänger in Wagenfarbe, im "R-Line"-Styling, Textilfußmatten vorn und hinten mit Ziernähten in Grau, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunkt. "Discover Media" inkl. "Streaming&Internet", Wegfahrsperrre elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
1M6	Anhängevorrichtung anklappbar	2	890*		472
4E7	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar	3	395*		187
	Lackierung: Metallic	4	710*		286
RBD	Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	3	615*		291
WBA	Paket: Business Premium (DSG)	3	1230*		583
WBS	Paket: Design-Paket Exterieur "Black Style"	4	780*		314
KA2	Rückfahrkamera "Rear View"	4	410*		165
PEL	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung	3	390*		185
QH1	Sprachbedienung	3	225*		107

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK

2.590 EUR

Zwischenwert 1

35.290 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Km-Korrektur

Km = 43700	Kateg.: 32 = 38044	Diff. = -5656	
BZ2K = -1.09613	(AS = 0.767214 BS = -0.005001)		-387 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto	
1. Unfallschaden hinten, erneuern (Bild 16, 20)	8.825	voll	-8.825	
2. Ozonbehandlung Innenraum Geruch, reinigen	200	voll	-200	
3. Fahrersitzbezug gerissen, erneuern (Bild 14)	1.000	voll	-1.000	
4. Bremse hinten verschlissen, erneuern (Bild 15)	650	voll	-650	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	10.675			-10.675 EUR

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechnung	Minderwert brutto	
1. 1 Sommerreifen fehlt	250	voll	-250	
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	250			-250 EUR

DEKRA-Nr: 0323 / 051977 / 2025 / B082816000307

vom 26.09.2025

Zwischenwert 2

23.978 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung		-372 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)		672 EUR
Abzug für Reifenzustand vorne links	2 mm	SO -172 EUR
vorne rechts	2 mm	SO -172 EUR
hinten links	3 mm	SO -144 EUR
hinten rechts	2 mm	WO -153 EUR
Legende	S/ Sommer W/ Winter /O Original /F Runflat	-341 EUR

Zwischenwert 3

23.637 EUR

Zwischenwert 4

23.637 EUR

Rechn. Ergebnis:

EK= 20.486,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	17.226,89 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	3.273,11 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	20.500,00 EUR

Der Sachverständige
Marco Schmitz

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Koblenz 56070 Koblenz Wallersheimer Weg 63-67
Tel.: 0261 / 80730 Fax: 0261 / 807340

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 943

25.09.2025

FABRIKAT	VW	TIGUAN (AX1)	R LINE
AUSSTATTG			TYP-CODE
	AB 08.2022	STOP-START-ANLAGE	SPURWECHSELASSISTENT
	CHROM-PAKET	SERVOSCHLIESSUNG	RUECKFAHRKAMERA
	PARTIKELFILTER	KAELTEMITTEL R1234YF	3-ZONEN KLIMAAUTOM
	HECK-/ TUERSCH ABGED	REGENSENSOR	KEYLESS ENTRY/SAFE
	FERNLICHTASSISTENT	INNENSP AUTOM ABBL	INFOSYSTEM MIB3
	8 LAUTSPRECHER	RADIO DISCOVER MEDIA	RADIO-EMPFANG DIGIT
	SCHEINWERFER LED	EINPARKHILFE V/H	WASCHDUESEN BEHEIZT
	SITZE V HEIZBAR	NOTRUFASSISTENTSYST	AUSSTATT STOFF RACE
	KOMBIINSTR DIGITAL	MULTIF-LED-LENKR HZB	SPORTPEDALE
	SCHUBLADE SITZ V	BELEUCHTUNG AMBIENTE	ANH-VORR M ABN KOPF
	BEIFahrerleh KLAPPB	DACHKONSOLE / ABLAGE	1984CCM 140KW
	7-GANG DSG	PRE-CRASH BASIC	BREMSE VORN 340X30
	NOTBREMSSYS ASSIST	4MOTION (ALLRAD)	EVAP SYSTEM
	GESCHW-/ DISTANZREG	REIFEN 255/45 R19..V	FELGE 8.5 J X 19 ALU
	NOTRAD PLATZSPARENDE	SPURHALTEASSISTENT	SCHNITTST COMFORT
	SERVICE (QI6)	S-GURT H MIT GURTSTR	DEAKTIVIER BEIF-AIRB
	KNIEAIRBAG	AUSSTATTUNG R-LINE	FAHRPROFILAUSWAHL
	DACHRELING SCHWARZ	HECKSPOILER	

ARBEITSLOHN	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =120.75	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =120.75	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =120.75	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS- /EINZEL- /VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	2	2	24.15
KN	DIAGNOSE VOR REPARATUR	1	3	36.23
KN	DIAGNOSE NACH REPARATUR	1	3	36.23
63 69 41 ZAX	ABDECKUNG STOSSFAENGER H 2 HALTER KLEBEN (VERBUNDARBEIT)	2	1	12.08
70 28 19 50	VERKLEIDUNG V RADHAUS H L AUS-/EINBAUEN	2	1	12.08
70 03 19 50)	VERKLEIDUNG F KOFFERRAUM L AUS-/EINBAUEN (ABDECKUNG SCHLOSSTRAEGER AUSGEBAUT)	2	4	48.30
70 30 19 00	KOFFERRAUMABDECKUNG AUS-/EINBAUEN	2	2	24.15
94 31 20 00	BEIDE SCHLUSSLEUCHTEN AUS-/EINBAUEN	2	3	36.23
63 69 19 60	ABDECKUNG F STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN (SCHLUSSLEUCHTEN AUSGEBAUT)	2	6	72.45
55 59 19 00	RUECKWANDKLAPPE AUS-/EINBAUEN UMFASST: VERKLEIDUNG F RUECKWANDKLAPPE AUS-/EINBAUEN LEITUNGSSATZ LOES-BEF RUECKWANDKLAPPE EINSTELLEN	2	16	193.20
55 59 55 80	RUECKWANDKLAPPE ERSETZEN (AUSGEBAUT) UMFASST: HECKSCHEIBE AUS EINBAUEN UND AUS-/EINBAU SAEMTLICHER TEILE	2	37	446.78
91 43 15 00	RUECKFAHRKAMERA EINSTELLEN	2	7	84.53
70 39 19 50	ABDECKUNG SCHLOSSTRAEGER H AUS-/EINBAUEN	2	1	12.08
63 69 55 53	ABDECKUNG F STOSSFAENGER H ERSETZEN (AUSGEBAUT) UMFASST: SPOILER AUS-/EINBAUEN	2	3	36.23
63 17 19 63	HALTELEISTE L/R ABDECKUNG STOSSFAENGER SYSTEM AUDATEX	2	1	12.08
			BLATT	1

DEKRA-Nr: 0323 / 051977 / 2025 / B082816000307

vom 26.09.2025

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N	NR	943	25.09.2025
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =120.75 EUR/STD
			PREIS/KL 2 =120.75 EUR/STD
			PREIS/KL 3 =120.75 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
---------------------	--	----	----	-------------

AUS-/EINBAUEN				
(ABDECKUNG STOSSFAENGER H AUSGEBAUT)				
63 69 31 50	ABDECKUNG STOSSFAENGER H UMBauen (AUSGEBAUT)	2	1	12.08
63 17 19 60	ZUSATZPOSITION FUER EINPARKHILFE	2	1	12.08
63 69 43 ZAX	STOSSFAENGERTRAEGER H AUS-/EINBAUEN	2	1	12.08
63 69 55 62	ABDECKUNG STOSSFAENGER H BOHREN (VERBUNDARBEIT) (2 LOECHER BOHREN)	2	15	181.13
66 59 55 53	SPOILER U STOSSFAENGER H ERSETZEN (SPOILER STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	2	2	24.15
66 59 43 50	UMFASST: SENSOREN AUS-/EINBAUEN	2	3	36.23
66 59 41 ZAX	ABDECKUNG STOSSFAENGER H BOHREN (VERBUNDARBEIT) (SPOILER) (2 LOECHER BOHREN)	2	2	24.15
66 90 19 50)	ANHAENGERKUPPLUNG AUS-/EINBAUEN (ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	2	2	24.15
01 50 00 ZAX	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	2	2	24.15
2711	ABSCHLUSSBLECH H PRUEFEN			
2783	SENS H L I PARKHILFE PRUEFEN			
2784	SENS H R I PARKHILFE PRUEFEN			
<hr/>				
51 01 75 00)	KAROSSERIETEIL HOHLRAUM KONSERVIEREN	3	2	24.15
51 01 75 50	RUECKWANDKLAPPE HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	12.08
<hr/>				

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG	- 2-SCHICHT-METALLIC	AW	
		- MONT-TEILE AUSGEBAUT		
2931	HECKTUER	NEUTEILLACK	ST I	19
2583	STOSSFAENGER H	NEUTEILLACK	ST K1R	8
2605	ABDECKUNG STOSSF U	NEUTEILLACK	ST K1R	6
SYSTEM AUDATEX				BLATT
				2

DEKRA-Nr: 0323 / 051977 / 2025 / B082816000307

vom 26.09.2025

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N N R 943

25.09.2025

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.-
FAKTOR	136.40 EUR/STD		PREIS
LACKIERZEIT	33		
VORBE. HPT-ARB. METALL-LACK.	5		
VORBE. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.	5		
VORBE. FARBE ANMISCHEN	3		
VORBE. FARBMUSTER	3		
VORBE. ABDECKARB. KUNSTSTOFFTEIL	2		
GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	51	695.64
 LACKIER-MATERIALKOSTEN			PREIS
NEUTEILLACKIERUNG		222.99	
NEUTEILLACKIERUNG K1R		196.67	
MAT-KONST. HPT-ARB. METALL-LACK.		54.40	
MAT-KONST. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.		17.00	
MAT-KONST. FARBMUSTER		5.20	
MAT-KONST. ABDECKARB. KUNSTSTOFFTEIL		2.20	

E R S A T Z T E F I L E : PREISSTAND : 01.09.2025 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2583		STOSSFAENGER H	5NA 807 421	GRU
2584		BEF-SATZ STOSSF H	5NA 898 623 A	30.48
2605		ABDECKUNG STOSSF U	5NA 807 433 D	235.16
2606		SPOILER STOSSF H	5NA 807 811 B	74.32
2607		ABDECKKAPPE STOSSF H	5NA 807 441 C	17.94
2609		DIFFUSOR STOSSF H	5NA 807 568 J	226.72
2610		ZIERL M STOSSF H	5NA 853 835 D	67.10
2613		ZIERL L STOSSF H	5NA 853 841 C	46.43
2614		ZIERL R STOSSF H	5NA 853 842 C	46.43
2615	4 X	BLINDNIET	WHT 005 263	2.80
2617		FUEHRUNG L STOSSF H	5NA 807 393	25.05
2618		FUEHRUNG R STOSSF H	5NA 807 394	25.05
2625		BLENDE ENDROHR L	5NA 807 833 C 041	71.86
2645		BEF-LEISTE STOSSF H	5NA 807 863	30.46
2647	4	SCHRAUBE	N 910 176 02	3.16
2649	4	MUTTER	WHT 005 560	3.76
2703		VERSTAERKUNG KENNZ H	KNPL0	5.00
2777	0.05 L	KUNSTSTOFFPRIMER	D 822 150 A1	9.85
2779		2K-KLEBER SENSOREN	D 180 KU2 A1	41.81
2780	0.06 L	REINIGUNGSLOESUNG	D 009 401 04	10.05
2787		HALTER SENSOR H L M	5NA 919 491 B	9.38
2788		HALTER SENSOR H R M	5NA 919 492 B	9.38
2800		ANHAENGEVORRICHTUNG	5NA 803 881 P	1503.45
2931		HECKTUER	5NA 827 025 M	904.00
2957		BEF-SATZ HECKKLAPPE	5NA 898 617	56.43
2985		TASTER HECKKLAPPE	5NA 827 566 D	302.13
3011		VW-ZEICHEN H	5NA 853 630 C DPJ	40.81
3019		SCHRIFTZUG	5NA 853 687 H 2ZZ	33.74
3024		SCHRIFTZUG H R	5NA 853 675 R DPJ	35.05
3160		KLEBESATZ HEKSCH	;D 004 660 M4	68.44
3162	0.06 L	REINIGUNGSLOESUNG	D 009 401 04	10.05

DEKRA-Nr: 0323 / 051977 / 2025 / B082816000307

vom 26.09.2025

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 943 25.09.2025

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.09.2025 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
3163		AKTIVATOR HECKSCH	D 181 802 M1	10.72
3164		PRIMER HECKSCHEIBE	D 009 200 02	12.33
3165		SCHNEIDFÄDEN	357 853 999 B	18.83
3167		APPLIKATOR	D 009 500 25	4.56
3168		APPLIKATOR	D 009 500 25	4.56
3285		SEITENSTRAHLER H L	5NA 945 103 A	36.10
3286		SEITENSTRAHLER H R	5NA 945 104 A	36.10
3297		RUECKSTRAHLER H I L	5NA 945 105 B	36.10
3298		RUECKSTRAHLER H I R	5NA 945 106 B	36.10
3299		RUECKSTRAHLER	5NA 945 109	12.25
4907		VERKLEIDUNG U HECKKL	5NA 867 601 E 82V	101.53
		SYSTEM AUDATEX		BLATT 4

DEKRA-Nr: 0323 / 051977 / 2025 / B082816000307

vom 26.09.2025

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 943

25.09.2025

S C H L U S S K A L K U L A T I O N	EUR	EUR
<hr/>		
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT KL 1 6 AW X 120.75 EUR/STD	72.45	
GESAMT KL 2 113 AW X 120.75 EUR/STD	1 364.48	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		1 436.93
<hr/>		
N E B E N K O S T E N		
HOHLRAUMKONSERV.		
LOHN KL 3 3 AW X 120.75 EUR/STD	36.23	
MATERIAL	10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN		46.23
<hr/>		
L A C K I E R U N G		
ARBEITSKOSTEN	695.64	
MATERIALKOSTEN	498.46	
GESAMTSUMME LACKIERUNG		1 194.10
<hr/>		
E R S A T Z T E I L E	4 806.49	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		4 806.49
<hr/>		
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....	7 483.75	
<hr/>		
MWST 19.00 %		1 421.91
<hr/>		
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....		8 905.66

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
 (C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
 VORBEHALTEN

* = ANWENDERANGABEN
 ; = TEILE-NR NICHT GUELT ALS BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH