



PROTOKOLLNUMMER: 40338085

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.06.2025

## Gutachten

**Betreff** Gutachten Light

**Fahrzeughalter** MARPOSS GmbH  
71384 Weinstadt

**Vertragsnummer** 5330761

**Auftrags-Nummer / Referenz** 456532

**Amtliches Kennzeichen** WN-SP2222

**Fahrzeug-Identnummer** WVGZZZ5NZJW412409



PROTOKOLLNUMMER: 40338085

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.06.2025

## Gutachten

**Betreff** Gutachten Light

<b>Fahrzeughalter</b>	MARPOSS GmbH 71384 Weinstadt
<b>Vertragsnummer</b>	5330761
<b>Auftrags-Nummer / Referenz</b>	456532
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	WN-SP2222
<b>Fahrzeugart</b>	Geländewagen
<b>Hersteller</b>	Volkswagen
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	Tiguan 2.0 TDI SCR (BlueMotion Technology) DSG Highline
<b>Schlüssel-Nummern HSN / TSN</b>	0603 BZG 00000
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WVGZZZ5NZJW412409
<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Erstzulassung</b>	25.06.2018
<b>Fahrzeug Kennzeichen</b>	Kennzeichen nicht entgegen genommen
<b>Laufleistung</b>	77.806 km / abgelesen
<b>Farbe / Farbcode</b>	Pure White
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel
<b>Hubraum / Leistung</b>	1.968 ccm/ 110 kW
<b>Zylinder / Schadstoffklasse</b>	/ EURO 6
<b>Anzahl Türen / Anzahl Sitze</b>	5 / 5
<b>Getriebe</b>	Automatik



PROTOKOLLNUMMER: 40338085

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.06.2025

<b>Polster / Farbe</b>	Alcantara/Leder / Schwarz		
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2 von 2 Schlüsseln vorhanden		
<b>Durchgeführte Wartungen</b>	20.11.2023 bei 74.191 km		
<b>Probefahrt</b>	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände		
<b>Vorschaden</b>	Feststellbar		
<b>Nachlackierung</b>	Keine Feststellbar		
<b>Bereifung / Felge</b>			
<b>Achse / Größe</b>	<b>Hersteller</b>	<b>Bereifung</b>	<b>Profil [mm]</b>
#1 235/55 R18 100V	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 235/55 R18 100V	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
<b>Zulässigkeit Räder</b>	Alle Achsen zulässig.		
<b>Verkehrssicherheit Räder</b>	Verkehrssicher		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Fahrzeugausstattung

Serienausstattung: Ablagen, Airbag f. Fahr- und Beifahrer inkl.Knie., Airbag, Kopfairbag v./h. m. Seitenairbag, Außensp. elel. einstell-, ankla. u. beh., Außenspiegelge., Türgriffe in Wagenfarbe, Blinkleuchten seitlich in Außenspiegel, Dachreling silber eloxiert, Dieselpartikelfilter, Einparkhilfe, Elektronische Parkbremse, Elektronisches-Stabilitäts-Programm ESP, Fahrlichtschaltung automatisch, Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtregulierung Light Assist, Fußgängererkennung u: aktive Frontklappe, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervall, Innenleuchte mit Abschaltverzögerung, Innenspiegel automatisch abblendend, Instrumentenbeleuchtung weiß, regelbar, ISOFIX-Halteösen, auch für i-Size-Kinder, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Klapptische an Rückseite der Vordersitze, Klapptische mit Becherhalter, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kombi-Instrument, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstell., Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, Mittelarmlehne vorne, Multifunkt.-Lederlenkrad m. Schaltwippe, Multifunktionsanzeige "Premium", Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Nichtraucherausführung, Paket: Ambientepaket, Paket: Winter 1, Regensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: LM (4) "Kingston" 7 J x 18, Rückleuchten in LED Technik, Rücksitzbank mit Durchlademöglichkeit, Schalthebelknauf in Leder, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Seitenschweller mit Leisten in Chrom, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dre.-Autom.-Gurte v/h, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Top-Komfortsitze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-Sys./Bremsenergie-Rückgewin., Staub- und Pollenfilter, Steckdose, 12-Volt, Stoßfänger mit Chromleiste vorn im Lüft., Türinnenbetätigung in Chrom mat, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist", Verzurrösen im



PROTOKOLLNUMMER: 40338085

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.06.2025

Gepäckraum., Warnton für nicht ausgeschaltetes Licht, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung fernbedienbar

Sonderausstattung: "Guide & Inform" Laufzeit 3 Jahre, \*Irrtümer vorbehalten, \*Zwischenverkauf vorbehalten, App Connect, Display: Active Info Display, Display: Head-up-Display, ergoActive Sitz mit 14-W.-Einstellung, Euro 6, Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinst., Klimaautomatik, Lackierung Pure White, Navigationsfunktion "Discover Media", Paket: "Business Premium", Paket: Fahrerassistenz-Paket Plus (DSG), Radio "Composition Media", Spurwechsel- und Spurhalteassistent, Standheizung und -lüftung, Stoff / Alcantara ArtVelours, Telefonschnittstelle "Comfort", Volkswagen Media Control und App-Connect

## **Wertmindernde Faktoren**

<b>Nr.</b>	<b>Bauteilgruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
1	elektrisches System	Batterie (Tiefentladen) - defekt - erneuern
2	Bremsanlage	Bremsscheiben vorn - Korrosion - erneuern
3	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

## **Gebrauchsspuren**

<b>Nr.</b>	<b>Bauteilgruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - kein Abzug

## **Vorschaden**

<b>Nr.</b>	<b>Vorschaden</b>	<b>Schadenshöhe</b>
1	Hagelschlag, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden	

## **Hinweise zum Gutachten**

### **Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### **Fahrzeug-Identifizierung:**

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



PROTOKOLLNUMMER: 40338085

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.06.2025

**Besichtigungsbedingungen:**

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

**Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:**

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

**Vorschäden:**

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

**Weitere Hinweise und Feststellungen:**

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfangs der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Christian Eberl)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Fahrzeugbewertung  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen  
+49 (0) 711 722 084 0



PROTOKOLLNUMMER: 40338085

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.06.2025

Anlagen: 14 Übersichtsfotos, 5 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 40338085

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.06.2025

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Sonstiges

Abbildung 4: Sonstiges



Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 40338085

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.06.2025



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 40338085

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.06.2025



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 40338085

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.06.2025

## Beschädigungsphotos



**Beschädigung 2:** Bremsanlage: Bremsscheiben vorn - Korrosion - erneuern



**Beschädigung 2:** Bremsanlage: Bremsscheiben vorn - Korrosion - erneuern



**Beschädigung 3:** Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 3:** Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 3:** Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren