

Kenteken	1YBM449
Merk Model	Volkswagen Tiguan Platinum 1.5TSi ACT 150pk/cv 5p DSG7
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	8/07/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
2/05/25	69.848	0139-Aanvulling op onderhoudsbeurt	Uitvoeren
2/05/25	69.848	klein materiaal	
2/05/25	69.848	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
2/05/25	69.848	remblokken achter	Vervangen
2/05/25	69.848	remblokken vooraan	Vervangen
2/05/25	69.848	remvloeistof	Vervangen
2/05/25	69.848	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
2/05/25	69.848	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
15/03/25	68.107	Stockage pneus	Uitvoeren
20/11/24	64.178	Stockage pneus	Uitvoeren
22/04/24	54.974	bougie	Vervangen
22/04/24	54.974	klein materiaal	Uitvoeren
22/04/24	54.974	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
22/04/24	54.974	luchtfILTER interieur	Vervangen
22/04/24	54.974	nazicht technische keuring	Uitvoeren
22/04/24	54.974	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
22/04/24	54.974	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
22/04/24	54.974	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
22/04/24	54.974	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel	Uitvoeren
22/04/24	54.974	waterafvoer open dak	Reinigen
8/04/24	52.066	controle niveaus	Uitvoeren
8/04/24	52.066	klein materiaal	
8/04/24	52.066	olie bijvullen	Uitvoeren
19/03/24	51.735	banden	Uitvoeren
19/03/24	51.735	wiel balanceren	N.v.t.
19/06/23	41.301	0139-Aanvulling op onderhoudsbeurt	Uitvoeren
19/06/23	41.301	klein materiaal	
19/06/23	41.301	koelwatervloeistof	Vervangen
19/06/23	41.301	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
19/06/23	41.301	remvloeistof	Vervangen
19/06/23	41.301	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
19/05/22	23.084	klein materiaal	
19/05/22	23.084	luchtfILTER interieur	Vervangen
19/05/22	23.084	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
19/05/22	23.084	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
19/05/22	23.084	waterafvoer open dak	Reinigen
11/01/22	17.308	controle niveaus	Uitvoeren
6/11/20	2.170	banden	Uitvoeren
6/11/20	2.170	wiel balanceren	N.v.t.