



VW Tiguan

TIGUAN ALLSPACE

FIN	WVGZZZ5NZMM073208
Kilometerstand	98.131 km
Erstzulassungsdatum	30.03.2021

AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	15.08.2025 13:46:41	Inspektionsort	Schlosser Mücke
--------------------	---------------------	----------------	-----------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WVGZZZ5NZMM073208	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	98.131 km	Getriebe	Schaltgetriebe
Fahrzeugart	SUV	Gänge	6
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Anthrazit
Erstzulassungsdatum	30.03.2021	Fahrzeugfarbe	Blau
Kraftstoffart	Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	VW	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Tiguan	Polsterart	Stoff und Alcantara
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDIGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Multifunktionslenkrad	Ja
Dachreling	Ja	Navigation	Ja
Doppelkabine	Nein	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Einparkhilfe hinten	Ja	Schiebedach elekt.	Nein
Einparkhilfe vorn	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Tempomat	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	6,0 mm	Continental	215/65 R 17 96 Y	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	6,0 mm	Continental	215/65 R 17 96 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	6,0 mm	Continental	215/65 R 17 96 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	6,0 mm	Continental	215/65 R 17 96 Y	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	6,0 mm	Pirelli	215/65 R 17 96 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Pirelli	215/65 R 17 96 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Pirelli	215/65 R 17 96 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Pirelli	215/65 R 17 96 H	Winter	Aluminium	-

Äußere Schäden



3 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Einstiegsschweller hinten rechts

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Innenschäden



1 | Wartung

Typ	Wartung fällig
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt
Kommentare: Wartungsservice fällig	



2 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt
Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich	

Geschätzter reduzierter Wert

880,44 €

KOMMENTARE

i Allgemeiner Hinweis

Servicenachweis fehlt

Fahrzeugbilder

