



WVGZZA1XSK006612

Angaben zum Fahrzeug

Typ/Modell	T-Roc Cabriolet R-Line 1.5 I TSI OPF 110 kW (150 PS) 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG		
Erstzulassung	21.05.2025	Besichtigungszustand	Trocken
Außenfarbe	Kings Red Metallic	Nächste HU	
km-Stand (abgelesen)	23.725	km-Stand gesamt	23.725
HSN/TSN	/	Motorart	
Anzahl Türen		Leistung	KW
Tauschaggregat	NEIN		

Fahrzeugzustandsbericht

Optische Mängel

Gruppe	Bauteil	Beschädigung – Maßnahme	ZE
Beleuchtung / Kontrollanzeigen	Serviceanzeige	elektrischer Fehler - prüfen / weitere Diagnose	100
Motorraum	Motorraum Marderschaden	Marderverbiss - erneuern	20
Räder vorn	Felge vorne rechts	Kratzer - lackieren	190
Seitenwand	Seitenwand hinten links	Kratzer - Smart Repair	100
Kotflügel vorn rechts	Kotflügel vorne rechts	Kratzer - polieren	40
Tür außen	Tür vorne rechts	Kratzer - Smart Repair	80
Beleuchtung / Kontrollanzeigen	Kraftstoffreserve(Kontrolleuchte)	fällig - einstellen	--
Stoßfänger	Stoßfänger hinten	Kratzer - Smart Repair	100
Sonstiges	Großes Verkaufsfinish	-- durchführen	200

Bereifung

Montierte Räder

Position	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe
Reifen vorne links	215 / 55 R17 V	Continental	Ganzjahresreifen	5 mm
Reifen vorne rechts	215 / 55 R17 V	Continental	Ganzjahresreifen	5 mm
Reifen hinten links	215 / 55 R17 V	Continental	Ganzjahresreifen	7 mm
Reifen hinten rechts	215 / 55 R17 V	Continental	Ganzjahresreifen	7 mm

Bemerkungen

Schadenausweitung nach Demontage möglich

Fahrzeug- Identifizierung:

Die Fahrzeug- Identifizierungs- Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstrasse 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Düren (HC24)
Recontec GmbH
Zülpicher Straße 150
52349 Düren

Protokoll Nr.: 955700 / 01
Sachverständiger: Lukas Köllen
Besichtigungsdatum: 06. November 2025



Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Düren, den 06. November 2025

Unterschrift Gutachter

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstrasse 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Düren (HC24)
Recontec GmbH
Zülpicher Straße 150
52349 Düren

Protokoll Nr.: 955700 / 01
Sachverständiger: Lukas Köllen
Besichtigungsdatum: 06. November 2025



Übersichtsfoto - Halbansicht Vorne



TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstrasse 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Düren (HC24)
Recontec GmbH
Zülpicher Straße 150
52349 Düren

Protokoll Nr.: 955700 / 01
Sachverständiger: Lukas Köllen
Besichtigungsdatum: 06. November 2025



Übersichtsfoto - Halbansicht Hinten



TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstrasse 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Düren (HC24)
Recontec GmbH
Zülpicher Straße 150
52349 Düren

Protokoll Nr.: 955700 / 01
Sachverständiger: Lukas Köllen
Besichtigungsdatum: 06. November 2025



Übersichtsfotos



Felgendesign



Innenraum Vorne

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstrasse 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Düren (HC24)
Recontec GmbH
Zülpicher Straße 150
52349 Düren

Protokoll Nr.: 955700 / 01
Sachverständiger: Lukas Köllen
Besichtigungsdatum: 06. November 2025



Innenraum Hinten



Unterlagen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstrasse 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Düren (HC24)
Recontec GmbH
Zülpicher Straße 150
52349 Düren

Protokoll Nr.: 955700 / 01
Sachverständiger: Lukas Köllen
Besichtigungsdatum: 06. November 2025



Servicenachweis



Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstrasse 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Düren (HC24)
Recontec GmbH
Zülpicher Straße 150
52349 Düren

Protokoll Nr.: 955700 / 01
Sachverständiger: Lukas Köllen
Besichtigungsdatum: 06. November 2025



Kofferraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstrasse 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Düren (HC24)
Recontec GmbH
Zülpicher Straße 150
52349 Düren

Protokoll Nr.: 955700 / 01
Sachverständiger: Lukas Köllen
Besichtigungsdatum: 06. November 2025



Sonstiges Bild



Sonstiges Bild

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstrasse 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Düren (HC24)
Recontec GmbH
Zülpicher Straße 150
52349 Düren

Protokoll Nr.: 955700 / 01
Sachverständiger: Lukas Köllen
Besichtigungsdatum: 06. November 2025



Sonstiges Bild

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstrasse 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Düren (HC24)
Recontec GmbH
Zülpicher Straße 150
52349 Düren

Protokoll Nr.: 955700 / 01
Sachverständiger: Lukas Köllen
Besichtigungsdatum: 06. November 2025



Fotodokumentation



Kotflügel vorn rechts: Kotflügel vorne rechts - Kratzer - polieren



Kotflügel vorn rechts: Kotflügel vorne rechts - Kratzer - polieren



Tür außen: Tür vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



Tür außen: Tür vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



Seitenwand: Seitenwand hinten links - Kratzer - Smart Repair




Seitenwand: Seitenwand hinten links - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstrasse 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Düren (HC24)
Recontec GmbH
Zülpicher Straße 150
52349 Düren

Protokoll Nr.: 955700 / 01
Sachverständiger: Lukas Köllen
Besichtigungsdatum: 06. November 2025



Seitenwand: Seitenwand hinten links - Kratzer - Smart Repair



Stoßfänger: Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstrasse 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Düren (HC24)
Recontec GmbH
Zülpicher Straße 150
52349 Düren

Protokoll Nr.: 955700 / 01
Sachverständiger: Lukas Köllen
Besichtigungsdatum: 06. November 2025



Stoßfänger: Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Stoßfänger: Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstrasse 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Düren (HC24)
Recontec GmbH
Zülpicher Straße 150
52349 Düren

Protokoll Nr.: 955700 / 01
Sachverständiger: Lukas Köllen
Besichtigungsdatum: 06. November 2025



Stoßfänger: Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Räder vorn: Felge vorne rechts - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstrasse 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Düren (HC24)
Recontec GmbH
Zülpicher Straße 150
52349 Düren

Protokoll Nr.: 955700 / 01
Sachverständiger: Lukas Köllen
Besichtigungsdatum: 06. November 2025




Räder vorn: Felge vorne rechts - Kratzer - lackieren



Räder vorn: Felge vorne rechts - Kratzer - lackieren



Beleuchtung / Kontrollanzeigen: Kontrollleuchte Kraftstoffreserve - fällig - einstellen



Beleuchtung / Kontrollanzeigen: Serviceanzeige - elektrischer Fehler - prüfen / weitere Diagnose



Motorraum: Motorraum Marderschaden - Marderverbiss - erneuern



Motorraum: Motorraum Marderschaden - Marderverbiss - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstrasse 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Düren (HC24)
Recontec GmbH
Zülpicher Straße 150
52349 Düren

Protokoll Nr.: 955700 / 01
Sachverständiger: Lukas Köllen
Besichtigungsdatum: 06. November 2025



Motorraum: Motorraum Marderschaden - Marderverbiss - erneuern