

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Kenteken       | 2AQK553                                    |
| Merk Model     | Volkswagen T-Cross 1.0TSi 110pk/cv 5p DSG7 |
| Brandstofsoort | Benzine                                    |
| Datum deel1    | 11/06/21                                   |

| Datum reparatie | Kilometerstand | Reparatie omschrijving                 | Bewerking        |
|-----------------|----------------|----------------------------------------|------------------|
| 19/05/25        | 70.256         | Stockage pneus                         | Uitvoeren        |
| 11/12/24        | 64.046         | uitlijnen wielen vooraan               | Afstellen        |
| 6/06/24         | 55.154         | bougie                                 | Vervangen        |
| 6/06/24         | 55.154         | Inspectie met olie vervanging (vast in | Uitvoeren        |
| 6/06/24         | 55.154         | klein materiaal                        |                  |
| 6/06/24         | 55.154         | koelwatervloeistof                     | Bijvullen/-laden |
| 6/06/24         | 55.154         | remblokken vooraan                     | Vervangen        |
| 6/06/24         | 55.154         | ruitenswisserrubber achter             | Vervangen        |
| 6/06/24         | 55.154         | ruitenswisservloeistof                 | Bijvullen/-laden |
| 28/03/24        | 51.400         | Stockage pneus                         | Uitvoeren        |
| 22/02/24        | 48.764         | klein materiaal                        |                  |
| 22/02/24        | 48.764         | ruitenswisserrubber vooraan            | Vervangen        |
| 13/02/23        | 26.160         | Inspectie met olie vervanging (vast in | Uitvoeren        |
| 13/02/23        | 26.160         | klein materiaal                        | Uitvoeren        |
| 13/02/23        | 26.160         | luchtfILTER interieur                  | Vervangen        |
| 13/02/23        | 26.160         | remvloeistof                           | Vervangen        |
| 13/02/23        | 26.160         | ruitenswisservloeistof                 | Bijvullen/-laden |
| 29/12/22        | 23.523         | banden                                 | Uitvoeren        |
| 29/12/22        | 23.523         | wiel balanceren                        | N.v.t.           |
| 7/03/22         | 10.248         | bandherstelling                        | Repareren        |