

Identification du véhicule

Marque **VOLKSWAGEN** Immatriculation **GF-154-YK**
Modèle **T-CROSS** Date 1ère M.C. **22/04/2022**
Version **1.0 TSI 95PS LOUNGE BUSINESS**
N° de châssis **WVGZZZC1ZNY043977**
Km. compteur **31711**

Pneus Eté **205/60/16/92/H**
AVG: Goodyear: 70% - ARG: Goodyear: 50%
AVD: Goodyear: 75% - ARD: Goodyear: 55%
Pneus Hiver

Restitution

Date **8/02/2024 8:30:00**
Réf. client **LMD**



✗ N/A	Certificat immatriculation (original)	✓	Manuel d'utilisation	✓	Moteur fonctionnant
✓	Batterie fonctionnante	✓	Véhicule roulant	5	Nbre sièges
5	Nombre appuis-têtes	2	Nbre clés total	2	Nbre clés télécommandes

N° du dégât	Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût facturable
				€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
47754475	Pare-chocs AR	Déformé / Forcé	Le - Remplacer et peindre	155,50	59,00	70,80	40,80		326,10
47754474	Garnit couvercle AR	Griffe(s)	E - Remplacer	116,00	17,70				133,70
47754471	Pneu AVG	Hors tolérance	E - Remplacer	88,30					88,30
47754472	Pneu AVD	Hors tolérance	E - Remplacer	88,30					88,30
47754473	Moteur	Sans dégâts	Pas de réparation						Non facturé

(1) Inspection réalisée par:

MACADAM

Macadam France 66 rue des Vanesses 95913 Roissy
CDG Cedex France

Taux de main d'oeuvre carrosserie: 59€ HT

Taux de main d'oeuvre peinture: 59€ HT

Taux des ingrédients peinture: 34€ HT

Taux de main d'oeuvre divers: 59€ HT

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. 636,40 €

TOTAL T.V.A. (20,00%) 127,28 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **763,68 €**

47754475 Pare-chocs AR Déformé / Forcé Le - Remplacer et peindre



47754474 Garnit couvercle AR Griffes(s) E - Remplacer



47754471 Pneu AVG Hors tolérance E - Remplacer



47754472 Pneu AVD Hors tolérance E - Remplacer



47754473 Moteur Sans dégâts Pas de réparation

