

TESTPROTOKOLL - Personbil

ZZG12P Volkswagen ID.4 GTX 220 KW Mörkgrå

 Mätarställning 11 213 mil Vid inbyte: 11 213 mil	 Antal brukare 1	Moms -	Fordonsskatt 360 kr	 Kaross Wagon	Växellåda Automat	Direktimport Nej
 Drivmedel 1 El	Drivmedel 2	Elektrisk läge	Motoreffekt 299 HK/ 220 kW	CO2 0	Miljöklass / Euroklassning	
 Modellår 2022	Fordonsslag PB	Färg på fordon: Mörkgrå	Klädsel	Garanti		
 Servicebok Ja	Full servicehistorik Ja	Senaste service 2025-08-26 Insp+bromsvätska 11159	Nästa service Insp om 716 dagar	Serviceavtal Nej	Kamrem Finns ej	
 Senast besikt. 2024-04-19	Nästa besiktning 2026-04-30	Nycklar 2	Fjärr p-värmare Ska ej ingå	Låsmuttrar	Dragkrok	



Skick

Motor/Växellåda	✓
Service	✓
Elektrisk/hybrid	⚠
Chassi	✓
Framvagn/bakvagn	✓
Kommunikation	✓
Lampor	✓
Lås/Fjärr	✓
Bromsar	✓
Styrsystem	✓
Däck & fälg	⚠
Karosseri	⚠
Extrautrustning	✓
Interiör	⚠
Rekonditioneringsbehov	✓
Leasing	✓
Övrigt	⚠

Anmärkningar

6.7.3 Sommardäck Vänster Bak Under 3mm :: Byte 1 sommardäck 20"	2170 kr (1 736 kr exkl moms)
6.7.4 Sommardäck Höger Bak Under 3mm :: Byte 1 sommardäck 20"	2170 kr (1 736 kr exkl moms)
7.1 Vindruta Stenskott med spricka, anmälan? :: Byte av vindruta	5580 kr (4 464 kr exkl moms)
8.2.1 Förarsäte Slitage, kostnad okänd :: Spot repair 3000 kr	3000 kr (2 400 kr exkl moms)
10.1 Övrigt Bälteshållare Passagerarstol	2500 kr (2 000 kr exkl moms)
1C.2 Laddkablar Saknas vid slutttest :: Saknad laddkabel stan	1087 kr (869 kr exkl moms)
Summa ex. moms: 8741 kr (Summa moms: 2186 kr)	Summa ink. moms: 10927 kr

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning

Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.internalcars.com
:: 2025-10-22 08:13

TESTPROTOKOLL - Personbil

ZZG12P

Volkswagen ID.4 GTX 220 KW Mörkgrå



Utrustning

1M6 Dragkrok infällbar, elektriskt utfällbar, PA2 Design-paket exteriör, PBN Komfort Plus-paket, RD1 Infotainmentpaket, WD4 Assistanspaket samt Assistanspaket Plus, WPU Värmepump

Sommardäck fram:

VF: 5mm, HF: 5mm

Sommardäck bak:

VB: Under 3mm, HB: Under 3mm

P-värmare:

Nej



Däck

Sommardäck(monterad)

Fälgtyp

20 tum Lättmetall

Däcktyp

Sommardäck

Fram 235/50R20 bak

255/45R20


Vänster


0-3mm

5mm

0-3mm

5mm





10A5 - Mätarställning

1B.2.1 - Bild servicebok

3.13.1 - Lås



1C.2 - Laddkablar
Saknas vid slutttest :: Saknad laddkabel stan




1C.2 - Laddkablar
Saknas vid slutttest :: Saknad laddkabel stan




1C.2 - Laddkablar
Saknas vid slutttest :: Saknad laddkabel stan



7.1 - Vindruta
Stenskott med spricka, anmälan? :: Byte av vindruta



8.2.1 - Förarsäte
Slitage, kostnad okänd :: Spot repair 3000 kr



10.1 - Övrigt
Bälteshållare Passagerarstol