



VOLKSWAGEN Passat

Passat Variant 1.4 TSI Plug-In-Hybrid DSG

FIN	WVWZZZ3CZME088835
Kilometerstand	90.785 km
Erstzulassungsdatum	22.03.2021

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	07.08.2025 12:44:22	Inspektionsort	BCA Neuss
--------------------	---------------------	----------------	-----------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WVWZZZ3CZME088835	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	90.785 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Dunkelgrau
Erstzulassungsdatum	22.03.2021	Fahrzeugfarbe	Weiß
Kraftstoffart	Hybrid Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	VOLKSWAGEN	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	Passat	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	1	Multifunktionslenkrad	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Navigation	Ja
Dachreling	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Einparkhilfe hinten	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Einparkhilfe vorn	Ja	Tempomat	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Ja		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	4,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	4,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	6,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	6,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	8,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
-	-	8,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
-	-	8,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
-	-	8,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden




1 | Stoßfänger vorne

Typ	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



2 | Einstiegsschweller vorne links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Tür hinten links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

831,17 €

Fahrzeugbilder

