

Kenteken	1YEC598
Merk Model	Volkswagen Sharan Comfortline 2.0TDi 150pk/cv 5p DSG
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	3/08/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
16/04/25	105.172	controle niveaus	Uitvoeren
16/04/25	105.172	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
16/04/25	105.172	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
26/06/24	85.990	brandstof hoofdfilter	Vervangen
26/06/24	85.990	klein materiaal	Uitvoeren
26/06/24	85.990	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
26/06/24	85.990	luchtfilter	Vervangen
26/06/24	85.990	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
26/06/24	85.990	remblokken achter	Vervangen
26/06/24	85.990	remblokken vooraan	Vervangen
26/06/24	85.990	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
26/06/24	85.990	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
26/06/24	85.990	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
26/06/24	85.990	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
26/06/24	85.990	universele lampen	Vervangen
31/05/23	62.123	banden	Uitvoeren
31/05/23	62.123	wiel balanceren	N.v.t.
11/05/23	62.406	0139-Aanvulling op onderhoudsbeurt	Uitvoeren
11/05/23	62.406	klein materiaal	Uitvoeren
11/05/23	62.406	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
11/05/23	62.406	luchtfilter interieur	Vervangen
11/05/23	62.406	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
11/05/23	62.406	remvloeistof	Vervangen
11/05/23	62.406	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
11/05/23	62.406	versnellingsbakolie	Uitvoeren
11/05/23	62.406	versnellingsbakolie	Vervangen
27/01/23	53.743	banden	Uitvoeren
27/01/23	53.743	wiel balanceren	N.v.t.
29/04/22	36.778	klein materiaal	
29/04/22	36.778	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
29/04/22	36.778	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
29/04/22	36.778	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
29/04/22	36.778	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
29/04/22	36.778	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
11/01/21	0	Expertise kosten	Uitvoeren