

Inspection Protocol

VW GOLF ALLTRACK 2.0 TDI DPF BMT 4MOTION

Vehicle information

License plate	PHB036	Inspected by	D.H.
Year model	2017	Date of inspection	2025-11-28
Manuf. year/month	2017-04	City	Sundsbruk
First day in traffic	2017-04	Keys	2
Colour	Vit	Service book	Ja
Mileage	156 780 km	Latest service	-
Fuel	Diesel	Mileage at the latest service-	
Transmission	DSG Sekventiell	Summer tires	17" alu-fälg 4/5/4/5
Engine effect	135 kW	Winter tires	17" alu-fälg 5/5/4/4

Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Other, Other	Mindre skada	List trasig	40 €
Tow bar, Tow bar	Defective		370 €
Boot lid, Boot lid	Repa/Repor	Rost	290 €
Boot lid, Boot lid	Repa/Repor		-
Door, Rear left	Smart repair		70 €
Door, Front right	Smart repair		110 €
Other, Other	Other	Felsökning: felkoder glödstift	-

Total excl. VAT 880 €

Images

[See all images in large format](#)














Övrigt Övrigt Mindre skada List trasig 500 kr







MOTORCENTRALEN   Transportbil

Avdelning 368 Verkstad VW

Förhandsgranska **Nr 2**
 Datum 2019-05-09 Sida 1

Kund **424471**
EITECH ELECTRO AB

Service datum 2019-05-09
 AO nummer 190852
 Er referens

Vår referens Mattias Rhodin
 Märke/modell VOLKSWAGEN VARIANT 2.0
 XCBM 135TDI D7A
 1:a reg datum 2017-05-09
 Reg.nr PHB036
 Chassinr WVVZZZAUZHP777543
 Mätarställning 56289

BOX 870/OP
 16124 BROMMA

Förfallodatum 2019-05-29
 Anmärkningstid 8 dagar
 Dröjsmålsränta 15 %

Kod	Beskrivning	Antal lev	A-pris Rab%	Totalt
E	Service ca6000Mil - Pris: ca4250kr (DIGITAL SERVICEPLAN)			
	Utfört service - ok			
	Anm. Det fanns ett missljud vid start av motor, lagat detta på garanti, smort upp startkran			
YYY700	GLYKOL G 013A8JM9	0,12	54,40	6,53

Serviceprotokoll

Ordernr 320899	Modellkod BV5C8T	Registreringsnr PHB036	Registrering 2017-05-09
Chassinummer WVWZZZAUZHP777543	MMB DGCA	Mätarställning 122961	Servicerådgivare
Modellkod VARIANT 2,0 XCBM 135TDI D7A	VMB SKY	Årsmodell 2017	Datum 02.12.2022

Inspektion

Bilen invändigt	Ok/genomförd	Inte ok	Åtgärdat
Signalhorn: Kontrollera funktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bilen utvändigt	Ok/genomförd	Inte ok	Åtgärdat
Strålkastar rengörare: Kontrollera funktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Serviceprotokoll

Ordernr 300509	Modellkod BV5C8T	Registreringsnr PHB036	Registrering 2017-05-09
Chassinummer WVWZZZAUZHP777543	MMB DGCA	Mätarställning 111098	Servicerådgivare
Modellkod VARIANT 2,0 XCBM 135TDI D7A	VMB SKY	Årsmodell 2017	Datum 01.10.2021

Inspektion med oljebyte (flexibel)

	Ok/genomförd	Inte ok	Åtgärdat
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VAS 6161

01.08.R0W

YOUR SHOP NAME
1000 RIV ST
YOUR TOWN STATE
60017
USA

11.000 / 775-1535
SHOP ID NUMBER
WEBSITE.COM

ATEP® oRS - ID
222-46318

TECHNICIAN

1/18/2021
11:53

CE-VI-BATT. TEST

PR - LADOR OM

12.310
353
ACQUINO

PROXIMO
19328-338389

R

368
ACQUINO
290C

EL-FUNKION
BATTERIOM
EFB / EFB+

HELSASTATUS

EJ KVITTO PÅ KÖP

EJ

12.310
353
ACQUINO



PROXIMO
19328-338389

R

368
ACQUINO
290C

EL-FUNKION
BATTERIOM
EFB / EFB+

HELSASTATUS









Bagagelucka Bagagelucka Repa/Repor Rost 4 000 kr




Bagagelucka Bagagelucka Repa/Repor



Dörr Vänster bak Smart repair 1 000 kr



Dörr Höger fram Smart repair 1 500 kr



Övrigt Övrigt Övrigt Felsökning: felkoder glödstift