

Onderhouds historie

VOLKSWAGEN GOLF e-Golf auto 5d



Chassisnummer WVVZZZAUZLW901608

Kenteken G-638-KP

Beschrijving	Onderhouden door	Datum	Type	Tellerstand	Kosten
Achterzijde Achterbumper steenslag (gn voorr)	Keuze MLA niet repa	11/29/2024	DAMAGE	0	0,00 €
Linkerzijde Diversen steenslag (gn voorr)	Keuze MLA niet repa	11/29/2024	DAMAGE	0	0,00 €
Links achter Diversen steenslag (gn voorr)	Keuze MLA niet repa	11/29/2024	DAMAGE	0	0,00 €
Voorzijde Motorkap steenslag (gn voorr)	Keuze MLA niet repa	11/29/2024	DAMAGE	0	0,00 €
Ruit voorruitbr,steenslag	Belron Glasservice,	6/12/2022	DAMAGE	0	1.514,92 €
Seizoenswissel - NVT	Euromaster Bandense	5/16/2024	REPAIR	167597	387,68 €
Inspec z.olie - NVT	Bosch Car Service P	5/8/2024	REPAIR	166859	0,00 €
Ruitenw.blad A - versleten	Bosch Car Service P	5/8/2024	REPAIR	166859	0,00 €
Ruitenw.blad V - versleten	Bosch Car Service P	5/8/2024	REPAIR	166859	0,00 €
Bandbewerkingen - NVT	Euromaster Bandense	11/2/2023	REPAIR	147951	46,41 €
Seizoenswissel - NVT	Euromaster Bandense	10/19/2023	REPAIR	146163	734,93 €
Uitlijn. vierk. - NVT	Euromaster Bandense	10/19/2023	REPAIR	146163	0,00 €
Inspec z.olie - NVT	Bosch Car Service P	10/5/2023	REPAIR	146089	429,02 €
Bandvervangng - NVT	Bosch Car Service P	10/5/2023	REPAIR	146089	0,00 €
Batterij - versleten	Bosch Car Service P	10/5/2023	REPAIR	146089	0,00 €
Ruitenw.blad A - versleten	Bosch Car Service P	10/5/2023	REPAIR	146089	0,00 €
Ruitenw.blad V - versleten	Bosch Car Service P	10/5/2023	REPAIR	146089	0,00 €
APK zndr beurt - NVT	Bosch Car Service P	5/16/2023	REPAIR	129373	0,00 €
Mot man compute - Electricse storing	Bosch Car Service P	5/16/2023	REPAIR	129373	0,00 €
Wiellag. Achter - luidruchtig	Bosch Car Service P	5/16/2023	REPAIR	129373	0,00 €
Seizoenswissel - NVT	Euromaster Bandense	5/15/2023	REPAIR	129164	109,96 €
Seizoenswissel - NVT	Euromaster Bandense	12/1/2022	REPAIR	112841	381,80 €
Correctie/credit - NVT	LeasePlan Nederland	12/1/2022	REPAIR	112841	0,00 €
Longlife Klein - NVT	Bosch Car Service P	11/29/2022	REPAIR	112708	194,35 €
Remvloeistof - versleten	Bosch Car Service P	11/29/2022	REPAIR	112708	0,00 €
Ruitenw.blad A - versleten	Bosch Car Service P	11/29/2022	REPAIR	112708	0,00 €
Ruitenw.blad V - versleten	Bosch Car Service P	11/29/2022	REPAIR	112708	0,00 €
Uitlijn. vierk. - NVT	Euromaster Bandense	3/7/2022	REPAIR	85831	166,20 €
Seizoenswissel - NVT	Euromaster Bandense	3/7/2022	REPAIR	85831	0,00 €
Seizoenswissel - NVT	Euromaster Bandense	12/6/2021	REPAIR	77845	100,00 €
Bandvervangng - NVT	Bosch Car Service P	11/24/2021	REPAIR	76399	525,44 €
Inspec z.olie - NVT	Bosch Car Service P	11/24/2021	REPAIR	76399	0,00 €
Int luchtfilter - versleten	Bosch Car Service P	11/24/2021	REPAIR	76399	0,00 €
R.schijf+blok.A - Vervuild	Bosch Car Service P	11/24/2021	REPAIR	76399	0,00 €

Beschrijving	Onderhouden door	Datum	Type	Tellerstand	Kosten
R.schijf+blok.V - Vervuild	Bosch Car Service P	11/24/2021	REPAIR	76399	0,00 €
Uitlijn. vierk. - NVT	Bosch Car Service P	11/24/2021	REPAIR	76399	0,00 €
Seizoenswissel - NVT	Euromaster Bandense	5/4/2021	REPAIR	52584	100,00 €
Ruitenw.blad V - versleten	Bosch Car Service P	1/26/2021	REPAIR	43000	52,00 €
Ruitenw.blad A - versleten	Bosch Car Service P	1/26/2021	REPAIR	43000	0,00 €
Seizoenswissel - NVT	Euromaster Bandense	12/17/2020	REPAIR	40766	0,00 €
Inspecc z.olie - NVT	Bosch Car Service P	9/18/2020	REPAIR	32532	0,00 €
WINTR>ZOMR Wiss - NVT	Euromaster Bandense	6/2/2020	REPAIR	21111	100,00 €
Banden - NVT	Century Autogroep W	4/23/2020	REPAIR	17274	133,10 €
Correctie/credit - NVT	LeasePlan Nederland	4/23/2020	REPAIR	17274	0,00 €
ZOMR>WINTR Wiss - NVT	Euromaster Bandense	11/5/2019	REPAIR	1872	561,20 €