

Kenteken	2BBW998
Merk Model	Volkswagen Polo Trendline 1.0i 80pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	24/09/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
2/08/24	47.792	airco systeem reiniging	Uitvoeren
2/08/24	47.792	batterij	Vervangen
2/08/24	47.792	klein materiaal	Uitvoeren
2/08/24	47.792	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
2/08/24	47.792	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
2/08/24	47.792	remvloeistof	Vervangen
2/08/24	47.792	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
2/08/24	47.792	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
2/08/24	47.792	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel	Uitvoeren
17/05/23	31.546	halogeenlamp	Vervangen
17/05/23	31.546	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
17/05/23	31.546	klein materiaal	
17/05/23	31.546	luchtfiler interieur	Vervangen
17/05/23	31.546	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
17/05/23	31.546	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
11/12/21	1.000	banden	Uitvoeren
11/12/21	1.000	wiel balanceren	N.v.t.