

Kenteken	2AWY919
Merk Model	Volkswagen Golf VIII Life 1.5TSi 130pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	23/08/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
23/12/24	87.491	batterij	Vervangen
23/12/24	87.491	bougie	Vervangen
23/12/24	87.491	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
23/12/24	87.491	klein materiaal	
23/12/24	87.491	koelwater vloeistof	Bijvullen/-laden
23/12/24	87.491	luchtfilter	Vervangen
23/12/24	87.491	luchtfilter interieur	Vervangen
23/12/24	87.491	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
23/12/24	87.491	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
23/12/24	87.491	ruitenswisservloeistof	Bijvullen/-laden
10/11/23	43.831	batterij	Vervangen
10/11/23	43.831	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
10/11/23	43.831	klein materiaal	
10/11/23	43.831	luchtfilter interieur	Vervangen
10/11/23	43.831	remvloeistof	Vervangen
10/11/23	43.831	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
10/11/23	43.831	ruitenswisservloeistof	Bijvullen/-laden
16/03/23	0	Advocaat kosten	Uitvoeren
31/08/21	8	banden	Uitvoeren
31/08/21	8	wiel balanceren	N.v.t.