



VW Golf

GOLF VARIANT 2.

FIN	WVWZZCDZNW507019
Kilometerstand	115.862 km
Erstzulassungsdatum	24.08.2021

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	08.09.2025 10:30:46	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Seddiner See
--------------------	---------------------	----------------	--------------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WVWZZCDZNW507019	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	115.862 km	Getriebe	Schaltgetriebe
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	6
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Dunkelgrau
Erstzulassungsdatum	24.08.2021	Fahrzeugfarbe	Silber
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	VW	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Golf	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	3	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Multifunktionslenkrad	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	Nicht anwendbar	Navigation	Nein
Dachreling	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Doppelkabine	Nein	Schiebedach elekt.	Nein
Einparkhilfe hinten	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Einparkhilfe vorn	Ja	Tempomat	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Wartungshistorie	08/04/2025, 103880
Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	8,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	8,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	7,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-
-	-	7,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden



3 | Tür hinten links

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Heckklappe

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | Stoßfänger hinten

Typ	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1



65131400.pdf



Innenschäden



1 | Innenraum

Typ	Verschmutzt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



2 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich



4 | Heckklappenverkleidung

Typ	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert


1.877,75 €

KOMMENTARE

ⓘ Allgemeiner Hinweis

KVA Macadam

Fahrzeugbilder



WVWZZCDZNW507019