

Voertuiggegevens


Merk **VOLVO** Kentekenplaat **H215XN**
Model **XC40** 1e **19/06/2020**
tenaamstelling
Versie **T5 Twin Engine
Geartronic
Momentum Pro**
Chassisnummer **YV1XZBBVFL2344829**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **84652**

Datum & plaats van inspectie

Datum 11/07/2025 9:10:21

Adres
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				1507,44	-452,22	1055,22
62994700	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	592,64	-177,79	414,85
62994701	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	Vervangen	400,00	-120,00	280,00
62994702	Bumper A M deel	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	264,55	-79,36	185,19
62994698	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	143,00	-42,90	100,10
62994693	Deurbekleding A R	Kras(sen)	Smartrepair	107,25	-32,17	75,08
62994695	Deur V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
62994694	Deur A L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
62994699	Scherf V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
Voorzijde				667,81	-200,34	467,47
62994697	Bumper V bekleding	Kras(sen)	Vervangen	346,06	-103,82	242,24
62994696	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	321,75	-96,52	225,23

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan
den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	2175,25 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-652,56 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	1522,69 €

Schades zonder groep

62994700 Deur V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



62994701 Laadkabel EV (normaal) Ontbreekt Vervangen



62994702 Bumper A M deel Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



62994698 Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



62994693 Deurbekleding A R Kras(sen) Smartrepair



62994695 Deur V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



62994694 Deur A L Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



62994699 Scherm V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Voorzijde

62994697 Bumper V bekleding Kras(sen) Vervangen



62994696 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

