

Kenteken	2AVS152
Merk Model	Volvo V60 Momentum 2.0D3 150pk/cv 5p Geartronic
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	9/12/19

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
19/11/24	167.323	brandstof hoofdfilter	Vervangen
19/11/24	167.323	klein materiaal	
19/11/24	167.323	luchtfilter	Vervangen
19/11/24	167.323	luchtfilter interieur	Vervangen
19/11/24	167.323	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
19/11/24	167.323	ruitenwisser motor	Vervangen
19/11/24	167.323	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
19/11/24	167.323	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
19/11/24	167.323	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
19/11/24	167.323	Volvo motorolie service	Uitvoeren
8/01/24	128.034	aandrijfriemset met spanrol	Vervangen
8/01/24	128.034	distributieriem en spanner	Vervangen
8/01/24	128.034	klein materiaal	Uitvoeren
8/01/24	128.034	luchtfilter interieur	Vervangen
8/01/24	128.034	remblokken achter	Vervangen
8/01/24	128.034	remblokken vooraan	Vervangen
8/01/24	128.034	riem of multiriem	Vervangen
8/01/24	128.034	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
8/01/24	128.034	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
8/01/24	128.034	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
8/01/24	128.034	Volvo motorolie service	Uitvoeren
20/03/23	89.080	klein materiaal	Uitvoeren
20/03/23	89.080	luchtfilter interieur	Vervangen
20/03/23	89.080	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
20/03/23	89.080	Volvo motorolie service	Uitvoeren
1/07/22	54.066	brandstof hoofdfilter	Vervangen
1/07/22	54.066	klein materiaal	Uitvoeren
1/07/22	54.066	luchtfilter	Vervangen
1/07/22	54.066	luchtfilter interieur	Vervangen
1/07/22	54.066	remblokken achter	Vervangen
1/07/22	54.066	remblokken vooraan	Vervangen
1/07/22	54.066	ruitensproeier	Vervangen
1/07/22	54.066	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
1/07/22	54.066	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
1/07/22	54.066	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
1/07/22	54.066	Volvo motorolie service	Uitvoeren