

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZACNJECA2 PPS78467	Erstzulassung	28.02.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen	EU-FA 1019	Laufleistung	18 326 km
Modell	COMPASS 1.5I GSE T4 48V e-Hybrid Limited				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	01.07.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6284070	Datum der Bewertung	06.08.2025
Datum Beauftragung	02.07.2025	Leasinggeber	Leasys FINN	Lagerplatz	Leasys AKB Buch



Fahrzeugausstattung


Lose Teile

Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Kompressor Nothilfe	✗
Füllflasche Nothilfekit	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen



Schadendetails

1



Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	250,00€

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	90,00€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	1,00	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	90,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	90,00€	Nettokosten	90,00€
3		Bauteil	Felge glanzgedreht 19"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	438,03€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Gesamtkosten	473,03€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	473,03€
4		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Gesamtkosten	107,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	72,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	107,00€	Nettokosten	107,00€
5		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	1,30€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	14,00€	Gesamtkosten	15,30€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	15,30€
6		Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Reparaturzeit	3,00	Teilekosten	217,81€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	210,00€	Gesamtkosten	427,81€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	427,81€
7		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	153,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,70	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	153,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	Nettokosten	153,00€

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	1.516,14€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	1.516,14€
---------------------	-----------	-------------------	---	--------------------	-----------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	4,20	294,00€	-	-	294,00€
Lackierung	90,00€	1,80	162,00€	-	-	162,00€
Zusatzarbeiten- Lackvorbereitung	90,00€	1,70	153,00€	-	-	153,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	907,14€	-	-	907,14€
Pauschale	-250,00€	-	-	-250,00€