


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZACNJECA6 PPS77256	Erstzulassung	31.01.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen	EU-FI 2451	Laufleistung	20 237 km
Modell	COMPASS 1.5I GSE T4 48V e-Hybr High Alt				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	16.04.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6134682	Datum der Bewertung	15.05.2025
Datum Beauftragung	16.04.2025	Leasinggeber	Leasys FINN	Lagerplatz	Leasys AKB Buch



Fahrzeugausstattung

Lose Teile

Kompressor Nothilfe	✗
Füllflasche Nothilfekit	✗
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Falken 235/45/19 W
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Falken 235/45/19 W
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Falken 235/45/19 W
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Falken 235/45/19 W
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Schadendetails

1		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	614,40€
		Position	-	Reparaturkosten	140,00€	Gesamtkosten	754,40€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	754,40€
2		Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	30,41€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	30,41€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	30,41€
3		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	100,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	100,00€	Nettokosten	100,00€
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	80,00€	Nettokosten	80,00€
5		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Gesamtkosten	107,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	72,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	107,00€	Nettokosten	107,00€
6		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
7		Bauteil	Geräuschdämmung Motorraum	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	73,00€
		Position	-	Reparaturkosten	14,00€	Gesamtkosten	87,00€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	87,00€

DEKRA Automotive Solutions

8		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	153,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,70	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	153,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	Nettokosten	153,00€

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	1.311,81€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	1.311,81€
---------------------	-----------	-------------------	---	--------------------	-----------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	2,70	189,00€	-	-	189,00€
Lackierung	90,00€	0,80	72,00€	-	-	72,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	90,00€	1,70	153,00€	-	-	153,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	717,81€	-	-	717,81€
Pauschale	180,00€	-	-	180,00€