

DEKRA Automobil GmbH
Carl-Peschken-Str. 15, 47441 Moers

DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS
Germany GmbH
Hahnstr. 70
60528 Frankfurt am Main

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Moers
Carl-Peschken-Str. 15
47441 Moers
Telefon 02841 / 914-0
Fax 02841 / 914-120
E-Mail moers.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Manuel Janßen
Tel. direkt 02841 914-0
Tel. mobil 0160 6197849

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

RE WB32

FIN

ZARPAHBN9L7C99513

Vorgang

| | |
|---------------------------------|--|
| Kunden-Nr. Auftraggeber | 0000170229 DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS Germany GmbH, Hahnstr. 70, 60528 Frankfurt am Main |
| Ihr Auftrag vom Besichtigung | 14.01.2025, durch Herrn Trojnuk. 14.01.2025, 15:00 Uhr, durch Herrn Manuel Janßen bei Autohaus Bleker GmbH, Königsberger Str. 12-14, 46325 Borken ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person. |
| Bewertet auf Betreff | 14.01.2025 Leasingrückläufer Alfa Romeo Stelvio |

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

0,00 EUR
0,00 EUR

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 300 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenteil links nachlackiert 260µm
- Seitenteil rechts nachlackiert 300µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Erstzulassung | 27.11.2020 | Letzte Zulassung | 27.11.2020 |
| Hersteller | ALFA ROMEO | Typ / Verkaufsbez. | Stelvio 2.0 Turbo 16V AT8-Q4 Super |
| Aufbauart | Limousine | Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 | Fahrzeug-Ident.-Nr. | ZARPAHBN9L7C99513 |
| HSN / TSN | 1742 / ABL | Schlüssel-Nr. | 10100154 |
| Km-Stand abgelesen | 55924 | Nächste HU §29 StVZO | 11 / 2025 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Benzin | Zylinderanzahl | 4 / Reihenmotor |
| Leistung (kW) | 148 | Hubraum (ccm) | 1995 |
| Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, Antriebsart | Leistungsklasse | Allrad |
| | N1 I | | |
| Getriebe / Gänge | Automatik / 8 | Felgen | Leichtmetall |
| Farbe (Hersteller) | EXTERIOR COLOUR: ANTRACITE/GRIGIO VESUVIO / Mineraleffekt | Polster / Farbe | Teilleder / Anthrazit |
| | | Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. | |

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|-----------|---------------------|-----------------------------|-------|-------------|
| 1 links | 255 / 45 R 20 105 V | Michelin / Latitude Sport 3 | S / O | 5 mm |
| rechts | 255 / 45 R 20 105 V | Michelin / Latitude Sport 3 | S / O | 5 mm |
| 2 links | 255 / 45 R 20 105 V | Michelin / Latitude Sport 3 | S / O | 5 mm |
| rechts | 255 / 45 R 20 105 V | Michelin / Latitude Sport 3 | S / O | 5 mm |
| Pannenset | | | | |

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Frontairbags Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags (vorne und hinten), Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Alfa Connected Services, Alfa Q4-Logo, hinten auf der Heckklappe, Allradantrieb Alfa Q4 mit Verteilergetriebe (ATC), Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, Außenspiegelkappen in Wagenfarbe mit integriertem LED-Blinker, Bi-Xenonscheinwerfer (35W), Bordcomputer, Bremsanlage, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel und -säulen in Grau, Dekorleisten an Armaturentafel, Mittelkonsole und Türen: Schwarz matt gebürstet, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten aus Aluminium, Elektrische Heckklappe, Elektromechanische Parkbremse, Fahrdynamikregelung Alfa DNA, 3-stufig einstellbar, Fahrzeuginformations-Center mit 7"-TFT-Farbbildschirm, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fensterrahmen mit Zierleiste in Chrom-Optik, Fußmatten, Geschwindigkeitsregelanlage, active (ACC), Getriebe: 8-Stufen-Automatikgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenspiegel automatisch abblendend, Integriertes Bremssystem (IBS), Kindersitzbefestigung ISOFIX im Fond, Klimaautomatik, zwei

Zonen, getrennt regelbar, Kollisionswarnsystem (FCW) mit autonomer Notbremsfunktion (AEB), Kopfstützen vorn, Kopfstützen: Hinten (3), LED-Heckleuchten, Lackierung: Uni, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Lenkrad mit Motorstartknopf, Lenkrad: Lenkrad und Schalthebel mit Kunstleder bezogen, Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad, Lenksäule mechanisch verstellbar, Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne vorn, Ottopartikelfilter OPF, Parksensoren vorne und hinten, Polster: Komfortsitze mit Sitzbezügen in Stoff/Leder Super, Radio Alfa Connect 8,8", Radio: Digitaler Radioempfang (DAB), Radio: Hi-Fi-Audiosystem, Radiozubehör: Apple CarPlay / Android Auto, Reifen-Reparaturset Fix&Go, Reifendrucksensoren TMPS, Räder: Leichtmetallfelgen 18" Lusso, Rückfahrkamera mit dynamischen Führungslinien, Schalthebel lederbezogen, Scheibenwaschdüsen beheizbar, Schlüssellose Motorstart-Funktion, Servolenkung, elektrisch, mit Dynamic Steering Torque (DST), Sicherheitsgurte vorne und hinten mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern, Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar, Sitze: Rücksitzbank geteilt und umklappbar (40/20/40), Sitze: Sitzheizung vorn, Spurhalteassistent (LDW), Start & Stopp-System, Steckdose: 2. USB-Anschluss vorne sowie USB-Anschluss im Fond, Stoßfänger hinten mit Unterfahrschutz, Wegfahrsperrre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|---------|--|
| 6JA | Anhängevorrichtung elektrisch schwenkbar |
| 4TA | Bremsättel rot lackiert |
| 400 | Glasschiebedach "Panorama" elektrisch |
| 070 | Heckscheibe und hintere Seitenscheiben abgedunkelt Lackierung: Metallic |
| 9YP | Navigationssystem Alfa Connect 8,8" 3D |
| 3JS,2CR | Paket: Assistenz 1 (Super) |
| 9NP,0YS | Paket: Komfort |


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 14.723 km oder 311 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Heckschürze hinten unten, verschrammt,
Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Manuel Janßen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : diagonale vorn links



Bild 2 : diagonale hinten rechts



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Wartungsnachweis

DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS
Germany GmbH
Hahnstr. 70
60528 Frankfurt am Main

FIN **ZARPAHBN9L7C99513**
km-St. 55924
Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 1742 Alfa Romeo (I)
Typ ABL 949
Var. 00007 AXF2A
Vers. 5CBDG
zGM 2350 kg
EZ 27.11.2020
Kunden-Nr. 0000170229

Kennzeichen RE WB32

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B080319002156 0 vom
14.01.2025
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung noch nicht abgemeldet.
- Das Kennzeichen wurde nicht entgegengenommen und versandt.
- Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde nicht entgegengenommen und versendet

Ihr Sachverständiger
Manuel Janßen