Besichtigungsort **Essen** Ingenieurbüro Michael Wester DAT Schätzstelle	**Protokoll Nr.:**	8XJ3300 / 01	Ingenieurbüro für Kfz-Technik GmbH Schmidt - Elsner - Espe
	Sachverständiger:	LSA	
	Besichtigungsdatum:	20.11.2025 12:30	

WVGZZZR49SW006771

Angaben zum Fahrzeug — Inventarnummer 8XJ3300

Typ/Modell	Tayron Life 1.5 eTSI		
Erstzulassung	21.03.2025	**Besichtigungszustand**	i.O.
Außenfarbe	Grenadillschwarz Metallic	**Herkunft**	
Kennzeichen		**Inventarnummer**	8XJ3300
km-Stand (gelesen)	9243	**km-Stand gesamt**	9243
HSN/TSN	/	**Motorart**	Otto
Anzahl Türen	4	**Leistung**	110
Typ	R413BM	**Nächste HU**	03/28
Tauschaggregate			

Fahrzeugzustandsbericht
Optische Mängel

Bauteil	Beschreibung - Maßnahme	ZE
Tür vorne rechts	**Steinschlag**	**9**

Bereifung
Montierte Räder

Position	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe
Reifen: vorne links	**235/55R18**	**Falken**	**Allwetterreifen**	**6 mm**
Reifen: vorne rechts	**235/55R18**	**Falken**	**Allwetterreifen**	**6 mm**
Reifen: hinten links	**235/55R18**	**Falken**	**Allwetterreifen**	**6 mm**
Reifen: hinten rechts	**235/55R18**	**Falken**	**Allwetterreifen**	**6 mm**

Bemerkungen

AW montiert, Insektenanhaftung, Waschkratzer; Fußmatten Textil: vorhanden; Felgensicherung (Nuss): vorhanden; Navigations-interner Speicher vorhanden

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Übersichtsfotos

Vorne links

Hinten rechts

Hinten links

Innenraum h.l.

Innenraum v.l.

Motorraum / Frunk

Frontscheibe

Dach vorne (-mittig)

Schweller links

Vorne rechts



Schweller rechts

Innenraum v.r.



Innenraum h.r.

Dach hinten (-mittig)

Kofferraum (Laderaum)

lose Teile

Bordwerkzeug

Fotodokumentation

Tacho



Service

Felgendesign

Reserverad/Pannenset


Tür vorne rechts - Übersicht - Steinschlag

Tür vorne rechts - Steinschlag

Tür vorne rechts - Steinschlag