

Kenteken	1XLX854
Merk Model	Toyota Corolla Touring Sports Dynamic+ 1.8i Hybrid 122pk/cv 5p eCVT
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	6/02/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
16/05/25	164.878	parkeersensor vooraan	
11/03/25	160.104	165000 km	Uitvoeren
11/03/25	160.104	batterij	Vervangen
11/03/25	160.104	luchtfilter interieur	Vervangen
11/03/25	160.104	oliezeef	Vervangen
4/03/25	161.028	banden	Uitvoeren
4/03/25	161.028	wiel balanceren	N.v.t.
18/01/25	155.886	nazicht technische keuring	Uitvoeren
18/01/25	155.886	universele lampen	Vervangen
14/11/24	147.143	150000 km	Uitvoeren
14/11/24	147.143	luchtfilter interieur	Vervangen
14/11/24	147.143	oliezeef	Vervangen
26/06/24	137.167	135000 km	Uitvoeren
26/06/24	137.167	bandherstelling	Uitvoeren
26/06/24	137.167	luchtfilter interieur	Vervangen
26/06/24	137.167	oliezeef	Vervangen
26/06/24	137.167	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
15/04/24	128.703	bandherstelling	Repareren
7/02/24	120.362	120000 km	Uitvoeren
7/02/24	120.362	luchtfilter interieur	Vervangen
7/02/24	120.362	oliezeef	Vervangen
7/02/24	120.362	plaatsing TPMS (garage)	Vervangen
16/01/24	117.852	nazicht technische keuring	Uitvoeren
23/09/23	107.822	banden	Uitvoeren
23/09/23	107.822	wiel balanceren	N.v.t.
21/09/23	106.946	105000 km	Uitvoeren
21/09/23	106.946	batterij	Vervangen
21/09/23	106.946	luchtfilter interieur	Vervangen
21/09/23	106.946	oliezeef	Vervangen
21/03/23	92.444	90000 km	Uitvoeren
21/03/23	92.444	bougie	Vervangen
21/03/23	92.444	luchtfilter interieur	Vervangen
21/03/23	92.444	oliezeef	Vervangen
21/03/23	92.444	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
18/01/23	84.455	bandherstelling	Repareren
10/11/22	79.958	75000 km	Uitvoeren
10/11/22	79.958	batterij	Vervangen
10/11/22	79.958	oliezeef	Vervangen
6/09/22	0	Expertise kosten	Uitvoeren
16/06/22	65.311	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
14/06/22	65.311	60000 km	Uitvoeren
14/06/22	65.311	bandherstelling	Uitvoeren
14/06/22	65.311	batterij	Vervangen
14/06/22	65.311	luchtfilter	Vervangen
14/06/22	65.311	luchtfilter interieur	Vervangen
14/06/22	65.311	oliezeef	Vervangen
31/01/22	52.150	banden	Uitvoeren
31/01/22	52.150	wiel balanceren	N.v.t.
16/11/21	46.513	45000 km	Uitvoeren
16/11/21	46.513	oliezeef	Vervangen
24/06/21	31.578	30000 km	Uitvoeren
24/06/21	31.578	bumper	Repareren
24/06/21	31.578	oliezeef	Vervangen
24/11/20	17.523	15000 km	Uitvoeren
24/11/20	17.523	oliezeef	Vervangen